

Broj:05/03-23-1855-24/19
Sarajevo,24.10.2019.godine

Na osnovu tačke VIII Odluke o izradi Registra objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 12/19), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavljuje

REGISTAR OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA OŠTEĆENIH USLJED RATNIH DEJSTAVA KANTONA SARAJEVO**1. OPĆINA STARI GRAD****1.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA****1.1.1. KROVOVI**

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Armaganuša 39	Stari Grad	NE	5	P+2	327,00	9,0x16,5		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
2	Budakovići 34	Stari Grad		19	P+2	632,00	17x8	1962	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
3	Ferhadija 33	Stari Grad	DA	9	(P+2)+Pot	605,00	12 x 12	1887	krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
4	Hadži Sulejmanova 37	Stari Grad		7	P+2	287,00	10x9	1974	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
5	Hasana Kaimije 20	Stari Grad		6	P+2	228,00	11x9	1965	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
6	Muse Ćazima Ćatića 21	Stari Grad	DA	8	3	581,00	14 x 10	1900	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
7	Petrakijina 1	Stari Grad	DA	13	4	963,00	12 x 10	1890	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
8	Saburina 10	Stari Grad	DA	4	(P+1)	177,00	12,0 x 10,2	1926	kosi krov	1.teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
9	Talirevića 24, 26	Stari Grad	NE	24	PO+(P+3)	934,69	9,0x35,00		kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
10	Velika Avlija Laure Papo Bahorete 14	Stari Grad	DA	10	P+3	387,54	135,0 m2		krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

1.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Armaganuša 39	Stari Grad	NE	5	P+2	327,00	9,0x16,5		fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
2	Avdage Šahinagića 19	Stari Grad	NE	14	S+(P+5)	728,00	11 x 13	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
3	Bakarevića 2	Stari Grad	NE	15	P+5	771,00	11 x 21	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Bistrik 15	Stari Grad	NE	10	P+4	700,00	12 x 18	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
5	Brodac 2, 4, 6	Stari Grad	DA	26	(P+3)+Pot	1.591,00	40 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
6	Budakovići 34	Stari Grad		19	P+2	632,00	17x8	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
7	Budžak 15	Stari Grad	DA	12	Po+(P+2)	387,00	11 x 15	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Čurčiluk mali 2	Stari Grad	DA	9	3	569,00	20 x 10	1890	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
9	Čumurija 5	Stari Grad	DA	7	P+2	496,00	11x6		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Despića 6	Stari Grad	DA	6	2+Pot	424,00	14 x 10	1919	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
11	Dženetića čikma 10	Stari Grad	DA	21	P+6	1.319,50	13x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Dženetića čikma 6	Stari Grad	DA	18	P+6	1.412,60	13x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Edhema Mulabdića 4	Stari Grad	DA	9	S+(P+3)	509,00	12x14	1935	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: na objektu je fasade zbog dotrajalosti oštećena.		HETIG
14	Edhema Mulabdića 5, 7, 9	Stari Grad	DA	31	P+4	1.716,00	43x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

15	Franjevačka 4	Stari Grad	DA	17	P+3	827,00	18x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
16	Hrgića 7	Stari Grad	DA	5	P+1	271,00	20x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
17	Karpuzova 23	Stari Grad	DA	7	Po+(P+2)+Pot	508,00	14 x 18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
18	Karpuzova 25	Stari Grad	DA	8	Po+(P+2)+Pot	545,70	14 x 18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
19	Karpuzova 9	Stari Grad		7	P+2	423,00	15x12	1981	fasada	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
20	Konak 3	Stari Grad	DA	5	P+1	229,00	21x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
21	Mehmed paše Sokolovića 15	Stari Grad	DA	13	3	1.515,00	18 x 10	1912	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
22	Mula Mustafe Bašeskije 26	Stari Grad	DA	22	P+5	1.369,50	12 x 18	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
23	Mula Mustafe Bašeskije 29	Stari Grad	DA	7	P+2	240,00	17x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
24	Muse Ćazima Ćatića 16	Stari Grad	DA	12	3	719,00	16 x 10	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
25	Muse Ćazima Ćatića 21	Stari Grad	DA	8	3	581,00	14 x 10	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
26	Obala Kulina bana 37	Stari Grad	DA	7	P+3	543,00	12 x 10	1925	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
27	Obala Kulina bana 38	Stari Grad	DA	4	P+3	462,00	15 x 10	1930	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
28	Obala Kulina bana 39	Stari Grad	DA	9	(P+3)+Ta	780,00	15 x 10	1837	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
29	Obala Kulina bana 40	Stari Grad	DA	6	3	489,00	12 x 12	1925	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
30	Obala Kulina bana 41	Stari Grad	DA	11	Su+(P+4)	752,00	18 x 10	1939	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
31	Petrakijina 1	Stari Grad	DA	13	4	963,00	12 x 10	1890	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
32	Potoklinica 24, 26 i 28	Stari Grad	NE	29	Po+(P+3)+Pot	1.955,00	18 x 3	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
33	Saburina 10	Stari Grad	DA	4	(P+1)	177,00	12,0 x 10,2	1926	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu (sjeverna strana) 3. od udara granate i gelera		EPISMONT

34	Safvet-bega Bašagića 92a	Stari Grad	NE	9	P+4	689,00	25x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
35	Talirevića 24, 26	Stari Grad	NE	24	PO+(P+3)	934,69	9,0x35,00		fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
36	Velika Avlija Laure Papo Bahorete 14	Stari Grad	DA	10	P+3	387,54	135,0 m2		fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
37	Vladislava Skarića 8	Stari Grad	NE	7	PO+(P+3)	591,00	14 x 20	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
38	Vrbanjuša 29	Stari Grad		8	P+2	280,00	15x8	1969	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
39	Zelenih beretki 11	Stari Grad	DA	4	P+3	291,00	28x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
40	Zelenih beretki 12	Stari Grad	DA	20	P+5	1.328,50	8x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
41	Zelenih beretki 16	Stari Grad	DA	8	P+2	1.139,80	20x33		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
42	Zelenih beretki 28	Stari Grad	DA	5	P+3	451,00	13x7		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

1.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Stari Grad nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

1.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

R/br.	Adresa zgrade	(Općina Stari Grad)-MZ	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Gabarit objekta	Kratki opis devastiranog objekta
1	Velika avlija-Laure Papo Bahorte br.14	MZ Bašaršija		4 sprata			Devastiran krov i fasada
2	Hamdije Kreševljakovića 86	MZ Mjedena					Devastiran krov i fasada
3	Širokac br.2	MZ Kovači		Prizemlje + sprat			Ruševno
4	Nadmlini br.1			Prizemlje + sprat			Ruševno
5	Karpuzova br.35 i 41	MZ Logavina		Dva sprata			Neuslovno za život
6	Logavina br.41			Prizemlje i sprat			Ruševan objekat
7	Čemerlina br.19			Prizemlje i sprat			Ruševan objekat
8	Potoklinica br.2			Prizemlje			Ruševan objekat
9	Alije Nametka br.13-Vranica	MZ Medrese		Prizemlje + sprat			
10	Alije Nametka br.42-Kula						
11	S.b.Bašagića br.65-Kinema			Prizemlje + sprat			
12	Ablagijjin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)	MZ Mošćanica	4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorela 1993.godine
13	Ablagijjin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorela 1993.godine

14	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorela 1993.godine
15	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorela 1993.godine
16	Ablagijin sokak (Vasin han-bivši naziv ulice)		4 stana	Prizemlje + sprat		Barake drvene nepoznato	Izgorela 1993.godine
17	Za beglukom br.46	Širokača		1		Cca 300 m2 Cca 10 x 20	Objekat u potpunosti devastiran, radi se o starom obdaništu vlasništva „JU Djeca Sarajeva“
18	Mačkareva 5	MZ Vratnik		Suteren + 2 sprata			Devastiran krov objekta

1.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Cicin Han 130	Stari Grad		10	PO+(P+1)	401,00	12,90x17,3		krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov-salonit	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
2	Karpuzova 23	Stari Grad	DA	7	Po+(P+2)+Pot	508,00	14 x 18	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
3	Mula Mustafe Bašeskije 26	Stari Grad	DA	22	P+5	1.369,50	12 x 18	1963	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
4	Toromanova 11	Stari Grad		4		251,00			krov		pokrov salonit djelomično	EPISMONT

2. OPĆINA CENTAR

2.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

2.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Antuna Hangija 20	Centar		16	S+P+3	488,00	10x10	1979	ravni krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
2	Antuna Hangija 18	Centar	NE	16	S+P+3	488,00	10x10	1979	ravni krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
3	Antuna Hangija 2 i 4	Centar		12	Po+P+2	563,00	30 x 10	Nema podatka	kosi krov	valoviti salonit-velike table		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
4	Avde Jabučice 7	Centar	DA	10	PO+(P+4)	566,00	17,5x9,8	1970	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
5	Bolnička 34	Centar	NE	56	P+15	4.034,82	20,0x25		ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
6	Branilaca Sarajeva 10, 12, 14, 16; Šenoina 4	Centar	NE	85	Pr + 4	4.563,00	12mx54m	1948	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
7	Buka 10/Mejtaš 4, 6	Centar	DA	34	P+4	1.664,28	12,4x13,7		ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
8	Čekaluša čikma 1	Centar	DA	14	3	1.183,00	18 x 12	1900	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
9	Čekaluša čikma 5	Centar	DA	19	5	1.172,00	18 x 12	1900	krov	a) lako oštećenje krov, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
10	Đoke Mazalića 1	Centar	DA	49	P+5	2.430,50	43,0x10,30	1989	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
11	Fra Anđela Zvizdovića 6, 8	Centar	DA	42	P+4	967,00	35x12	1953	kosi krov	teško oštećenje krova, od udara granate		HIDROMONTAŽA
12	Gorica 24	Centar	DA	4	P+1	185,00	15x15	1955	kosi krov	Teška oštećenja od udara gelera i granata		JOBING
13	Hadžisulejmanova 28	Centar	DA	7	2	329,00	12 x 8	1900	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
14	Hasana Kikića 20	Centar		6	P+2	289,00	12x8	1962	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
15	Jukićeva 59, 61	Centar	NE	10	(P+2)	306,30	19,5 x 8,8	1950	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: pokrov saniran a potkovicica nije		EPISMONT
16	Kaptol 10	Centar	DA	10	Pr+4	442,00	14mx8m	1910	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata (4granate pale)		TIP TOP
17	Kranjčevićeva 16, 18, 20	Centar	NE	28	Po+P+4	1.653,20	45 x 12	1936	fasada i ravni krov	Teško oštećenje fasade strana od dvorišta i bočne strane od udara granate i gelera i ravnog krova.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
18	Muhameda Hadžijahića 54 i 56	Centar	NE	37	Po+(P+4)	1.782,00	14 x 26	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

19	Omera Stupca 5	Centar	DA	6	2	324,00	12 x 14	1955	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
20	Rizaha Štetića 4	Centar		10	P+3	600,00	15x10	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera	JOBING
21	Skenderpašina 15	Centar		5	s+P+3+po	265,00	14x12	1960	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
22	Vilsonovo šetaliste 6	Centar	DA	6	P+2	571,17	9,5x24,2	1940	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
23	Višnjik 43	Centar	NE	15	3	651,00	12 x 10	1961	krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
24	Višnjik 45	Centar	NE	15	S+P+3	580,00	18x16	1971	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

2.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Alekse Šantića 3	Centar	DA	11	Pr + 3	842,00	17mx17m	1894	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-3.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
2	Alipašina 15,17	Centar	DA	29	P+5	1.586,10	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
3	Alipašina 16, 18 i 20	Centar	NE	32	Po+(P+5)	2.033,50	12 x 48	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
4	Alipašina 25, 27	Centar	NE	16	P+3	656,00	30x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
5	Alipašina 47, 49	Centar	NE	27	P+4	2.339,00	22x20		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
6	Alipašina 51	Centar	NE	17	P+3	1.436,00	22x20		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
7	Antuna Hangija 11	Centar	NE	31	P+4	1.793,00	26x26		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Antuna Hangija 133	Centar	NE	20	P+4	725,00	19x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
9	Antuna Hangija 55, 57	Centar	NE	25	P+3	1.540,80	34x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Armaganuša 14	Centar	NE	4	P+1	178,00	17x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Armaganuša 5	Centar	DA	10	P+2	399,40	15x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Avde Jabučice 2; Goruša 17	Centar	DA	8	P+1	302,00	12x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Avde Jabučice 31	Centar	DA	3	P+1	238,00	12x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Avde Jabučice 4, 22	Centar	NE	23	P+4	997,00	30x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
15	Avde Jabučice 48, 50	Centar	NE	20	Po+P+4	1.353,40	32x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
16	Avde Jabučice 6	Centar	DA	8	Po+P+3	518,50	15x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
17	Avde Jabučice 7	Centar	DA	10	PO+(P+4)	566,00	17,5x9,8	1970	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
18	Bjelave 49 i 51	Centar	NE	15	S+(P+2)	726,00	9 x 30	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
19	Bjelave 81	Centar		6	P+2	265,00	10x8	1959	fasada	teška oštećenja od udara granata i gelera prizemlje i dalje		JOBING

20	Bolnička 28	Centar	NE	9	2	303,00	16 x 8	1958	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
21	Bolnička 11	Centar	NE	65	15	4.949,00	24 x 15	1972	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
22	Bolnička 12	Centar	NE	8	3	504,00	14 x 10	1969	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
23	Bolnička 14	Centar	NE	7	3	382,00	14 x 10	1969	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
24	Bolnička 30	Centar	NE	66	12	3.806,00	24 x 15	1972	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
25	Bolnička 32	Centar	NE	67	Po+P+12	3.772,00	22x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
26	Bolnička 34	Centar	NE	56	P+15	4.034,82	20,0x25		fasada	1. teško oštećenje. 2. 13. sprat, lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granata i gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
27	Bolnička 9	Centar	NE	65	Po+P+15	5.296,00	24x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate		OKI UPRAVITELJ
28	Brače Begić 26, 28	Centar	NE	35	Po+P+4	1.782,00	39x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
29	Brače Begić 30, 32	Centar	NE	42	Po+P+4	2.114,50	40x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
30	Brače Begić 38	Centar	NE	38	Po+P+4	1.856,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
31	Brače Begić 40	Centar	NE	37	Po+P+4	1.728,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
32	Brače Begić 42, 44	Centar	NE	38	Po+P+4	2.119,00	39x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
33	Brače Begić 46, 48	Centar	NE	38	Po+P+4	2.103,80	39x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
34	Brače Begić 51	Centar	NE	19	Po+P+4	819,00	20x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
35	Brače Begić 6	Centar	NE	35	Po+P+3	2.264,80	23x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
36	Brače Begić 8	Centar	NE	24	Po+P+3	1.663,00	19x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
37	Branilaca Sarajeva 31	Centar	NE	20	6	1.206,50	12 x 10	1948	fasada	b) teško oštećenje fasade, b) od udara granate (koja je udarila sa bočne strane prema Siranu u visini "šestog kata")		SARAJEVOSTAN
38	Branilaca Sarajeva 45	Centar	DA	9	4	788,76	10 x 11	1932	fasada	a) lakše oštećenje fasade, a) od udara gelera (obrušava se iznad PP u visini "prvog kata")		SARAJEVOSTAN
39	Branilaca Sarajeva 10, 12, 14, 16; Šenoina 4	Centar	NE	85	Pr + 4	4.563,00	12mx54m	1948	fasada	1. vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-4. sprata; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
40	Branilaca Sarajeva 19a	Centar	NE	24	P+7	2.066,10	29x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
41	Branilaca Sarajeva 19b	Centar	NE	14	P+3	1.140,00	25x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
42	Branilaca Sarajeva 49	Centar	DA	6	P+5	703,00	11x7		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
43	Branilaca Sarajeva 9	Centar	DA	11	P+4	506,00	12x7		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
44	Buka 1	Centar	NE	6	2	317,00	12 x 10	1878	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom katu", b) od udar granate (udarila u bočnu fasadu od Dalmatinske ulice ožidan zid)		SARAJEVOSTAN
45	Buka 10/Mejtaš 4, 6	Centar	DA	34	P+4	1.664,28	12,4x13,7		fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
46	Čekaluša čikma 1	Centar	DA	14	3	1.183,00	18 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
47	Čekaluša čikma 3	Centar	DA	9	4	635,00	18 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
48	Čekaluša čikma 5	Centar	DA	19	5	1.172,00	18 x 12	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
49	Čemaluša 7	Centar	DA	11	4	1.057,00	12 x 8	1947	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom katu", (obrušava se iznad PP)		SARAJEVOSTAN
50	Danijela Ozme 1 i Alipašina 8, 10	Centar	DA	64	P+8	4.438,00	40 x 15	1968	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
51	Dola 17	Centar	NE	19	P+3	629,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

52	Dolina 4	Centar	DA	13	P+5	788,00	13 x 17	1950	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlje, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
53	Dubrovačka 2, 4	Centar	DA	20	P+4	1.645,00	40x15		fasada	Teška oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje	JOBING
54	Džidžikovac 11	Centar	DA	11	P+2	595,00	26x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
55	Džidžikovac 19	Centar	DA	10	P+2	566,00	26x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	JOBING
56	Džidžikovac 5	Centar	DA	6	P+2	362,00	15x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	JOBING
57	Džidžikovac 9	Centar	DA	2	P+1	114,00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	JOBING
58	Doke Mazalića 1	Centar	DA	49	P+5	2.430,50	43,0x10,30	1989	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
59	Doke Mazalića 2	Centar	DA	10	2+Pot	787,13	15 x 15	1884	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
60	Envera Čolakovića 11	Centar	DA	4	P+1	138,00	11 x 13	1956	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera	HETIG
61	Fehima ef. Čurčića 3, 5	Centar	NE	39	S+P+5	2.488,00	38x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
62	Ferhadija 2	Centar	DA	26	11	1.862,00	15 x 12	1947	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na sedmom katu" , a) od udara gelera, (obrušava se prema pijaci "Sirano"), b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
63	Ferhadija 4	Centar	DA	12	4	624,60	10 x 12	1947	fasada	a) lakše oštećenje fasade, a) od udara gelera sporadično čitavom visinom	SARAJEVOSTAN
64	Fra Anđela Zvizdovića 6, 8	Centar	DA	46	P+4	1.947,00	35x12	1953	fasada	lahko oštećenje fasade, od prizemlja do četvrtog sprata, od udara granata	HIDROMONTAŽA
65	Franca Lehara 1, 3	Centar	NE	100	S+P+16	6.232,00	36x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
66	Franca Lehara 9, 11, 13	Centar	NE	73	Po+(P+12)	5.867,78	32,2 x 14,0	1966	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na osmom i devetom katu 3. od udara granate Napomena: Ulaz 13 saniran	EPISMONT
67	Gorica 24	Centar	DA	4	P+1	185,00	15x15	1955	fasada	Teška oštećenja od udara gelera i granata Prizemlje i dalje	JOBING
68	Goruša 7	Centar	DA	9	P+4	324,10	16x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
69	Hadži Idrizova 16	Centar	DA	10	P+3	559,00	12 x 21	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
70	Hadži Idrizova 18	Centar	DA	11	P+2	599,00	27x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
71	Hadži Idrizova 20	Centar	DA	9	P+2	567,00	27x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
72	Hamdije Kreševljakovića 13, 15	Centar	DA	19	P+4	1.057,00	39x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
73	Hamdije Kreševljakovića 28 i Tabašnica 6	Centar	DA	30	Po+(P+4)	1.344,00	11 x 18	1961	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na trećem, i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
74	Hamdije Kreševljakovića 34	Centar	DA	14	P+4	783,00	16x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
75	Hamze Orlovića 1, 3	Centar	NE	28	P+4	1.570,40	34x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
76	Hamze Orlovića 5, 7	Centar	NE	23	P+4	1.445,50	35x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

77	Hamze Orlovića 9, 11	Centar	NE	24	P+4	1.332,00	31x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
78	Hasana Kikića 20	Centar		6	P+2	289,00	12x8	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera i granata prizemlje i dalje		JOBING
79	Hasana Kikića 8, 10	Centar	NE	20	P+4	1.058,00	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
80	Himze Polovine 1	Centar	NE	13	5	938,00	14 x 10	1991	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
81	Himze Polovine 19, 21	Centar	NE	23	S+P+4	1.512,00	33x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
82	Himze Polovine 23, 25	Centar	NE	26	S+P+4	1.727,00	35x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
83	Himze Polovine 41, 43, 45	Centar	NE	29	S+P+4	2.248,00	49x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
84	Himze Polovine 49, 51, 53	Centar	NE	44	S+P+4	2.941,00	50x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
85	Hiseta 15	Centar	DA	9	P+3	455,00	20 x 10	1939	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
86	Hiseta 21, 23	Centar	DA	23	4	1.309,00	35 x 15	1958	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
87	Husrefa Redžića 17; Hakije Kulenovića 22, 24	Centar	NE	31	P+10	2.114,40	21x25		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
88	Husrefa Redžića 20; Hakije Kulenovića 32, 34, 36	Centar	NE	28	P+7	1.939,80	21x26		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
89	Husrefa Redžića 21; Hakije Kulenovića 38	Centar	NE	20	P+9	1.456,00	21x24		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
90	Ismeta Mujezinovića 2	Centar	NE	13	4	927,00	14 x 10	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
91	Ismeta Mujezinovića 30	Centar	NE	15	5	1.000,00	16 x 12	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
92	Ismeta Mujezinovića 34	Centar	NE	17	5	1.013,00	16 x 12	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
93	Ismeta Mujezinovića 4	Centar	NE	12	4	933,00	14 x 10	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
94	Ismeta Mujezinovića 8	Centar	NE	12	5	933,00	14 x 10	1985	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
95	Ismeta Mujezinovića 10, 12	Centar	NE	22	P+5	1.514,20	32x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
96	Ivana Cankara 21	Centar	DA	4	P+2	244,00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
97	Josipa Vancaša 20, 22	Centar	DA	8	P+3	648,00	24x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
98	Josipa Vancaša 23	Centar	NE	21	P+3	1.468,00	21x24		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
99	Josipa Vancaša 26	Centar	DA	10	P+4	597,00	17x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
100	Jovana Bijelića 1 i 2	Centar	NE	21	P+4	1.388,50	13,5 x 27	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
101	Jukićeva 1 i 3	Centar	NE	12	Po+(P+2)	350,00	9 x 24	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
102	Jukićeva 126, 128, 130	Centar	NE	54	Po+P+8	2.919,00	43x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
103	Jukićeva 132, 134, 136	Centar	NE	56	Po+P+8	2.864,30	44x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
104	Jukićeva 47	Centar	NE	24	P+4	1.044,00	15 x 25	1975	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
105	Jukićeva 49	Centar	NE	23	S+P+4	923,40	21x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
106	Jukićeva 51	Centar	NE	23	P+3	924,00	22x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
107	Jukićeva 59, 61	Centar	NE	10	(P+2)	306,30	19,5 x 8,8	19500	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT

108	Juraja Najtharta 1, 3	Centar	NE	33	P+4	1.756,00	44x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
109	Kalemova 9	Centar	DA	6	S+(P+1)	270,00	13,5 x 15,6	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
110	Kalmija Baruha 8 i Kotromanića 5	Centar	DA	17	Po+(P+3)	1.332,00	9 x 22,5	1920	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je oštećena zbog dotrajalosti		HETIG
111	Kaptol 10	Centar	DA	10	Pr+4	442,00	14mx8m	1910	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
112	Kaptol 5	Centar	DA	12	P+5	1.333,00	12x30	1900	fasada	lahko oštećenje fasade, na drugom i trećem spratu, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
113	Kevrin potok 18	Centar	DA	13	P+3	744,00	31x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
114	Ključka 2,4	Centar	DA	24	P+5	1.317,00	61x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
115	Koste Hermana 1	Centar	DA	7	P+2	791,90	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
116	Koste Hermana 5, 7, 9	Centar	DA	51	5	1.781,00	45 x 12	1959	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
117	Koševo 20, 22	Centar	DA	32	P+4	1.608,00	35x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
118	Kovačeva 18	Centar	NE	6	P+2	269,00	18x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
119	Kovačeva 4	Centar	DA	9	P+3	360,20	20x6		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
120	Kranjčevićeva 9	Centar	DA	22	Po+(P+5)	947,00	20,4 x 10,1	1899	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. južna strana 3 od udara gelera		EPISMONT
121	Kranjčevića 29, 31	Centar	NE	43	P+6	3.415,00	48x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
122	Kranjčevićeva 16, 18, 20	Centar	NE	28	Po+P+4	1.653,20	45 x 12	1936	fasada i ravni krov	Teško oštećenje fasade strana od dvorišta i bočne strane od udara granate i gelera i ravnog krova.		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
123	Magribija 2	Centar		11	P+1	287,00	15x8	1963	fasada	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
124	Maršala Tita 29	Centar	DA	26	P+5	3.514,00	42x45		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
125	Maršala Tita 8	Centar	DA	11	P+3	821,00	16 x 18	1811	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
126	Mehmed paše Sokolovića 6	Centar	NE	10	3	537,00	16 x 10	1900	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
127	Mehmeda Spahe 10 i 12	Centar	DA	20	5	1.182,00	14 x 12	1938	fasada	a) lako oštećenje fasade, a) od udara gelera (udari gelera iz ulice M.Spahe i prema Zavodu za zapošljavanje)		SARAJEVOSTAN
128	Mehmeda Spahe 8	Centar	DA	14	5	1.357,00	14 x 10	1935	fasada	a) lako oštećenje fasade, a) od udara gelera (iz ulice Dalmatinska i M.Spahe u visini" trećeg i četvrtog kata" sporadično čitavom visnom)		SARAJEVOSTAN
129	Mejtaš 1, 3	Centar	DA	26	P+3	1.324,00	19x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
130	Merhemića trg 1	Centar	NE	21	P+4	1.918,50	33x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
131	Merhemića trg 11	Centar	NE	24	P+7	1.943,30	23x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
132	Merhemića trg 9	Centar	NE	22	P+7	1.793,90	23x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

133	Mis Irbina 11	Centar	DA	4	2	489,00	10 x 8	1898	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na drugom katu", a) od udara granate, b) od udara gelera (par puta se obrušavala)	SARAJEVOSTAN
134	Muhameda Hadžijahića 1 i 3	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232,00	9 x 15	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
135	Muhameda Hadžijahića 10	Centar	NE	51	Po+(P+9)	2.378,00	15 x 15	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
136	Muhameda Hadžijahića 20	Centar	NE	53	Po+(P+9)	2.428,00	15 x 15	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
137	Muhameda Hadžijahića 31	Centar	NE	33	P+5	1.511,80	22x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
138	Muhameda Hadžijahića 34	Centar	NE	20	P+3	931,00	22x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
139	Muhameda Hadžijahića 36	Centar	NE	17	P+4	665,00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
140	Muhameda Hadžijahića 54 i 56	Centar	NE	37	Po+(P+4)	1.782,00	14 x 26	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
141	Muhameda Hadžijahića 6 i 8	Centar	NE	39	S+(P+5)	1.660,00	9 x 15	1969	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
142	Muhameda Hadžijahića 9 i 11	Centar	NE	8	Po+(P+1)	232,00	9 x 15	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
143	Nahorevska 64	Centar	NE	3	P+2	176,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
144	Nikole Kašikovića 10	Centar	NE	7	P+3	448,50	11x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
145	Nikole Kašikovića 9	Centar	NE	55	P+11	2.374,50	22x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
146	Nusreta Šišića Dede 10	Centar	NE	13	P+4	752,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
147	Nusreta Šišića Dede 12	Centar	NE	14	P+3	795,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
148	Nusreta Šišića Dede 14	Centar	NE	14	P+4	908,00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
149	Nusreta Šišića Dede 16	Centar	NE	14	P+4	908,00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
150	Nusreta Šišića Dede 18	Centar	NE	15	P+7	943,00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
151	Nusreta Šišića Dede 2	Centar	NE	13	P+3	675,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
152	Nusreta Šišića Dede 4	Centar	NE	9	P+2	670,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

153	Nusreta Šišića Dede 6	Centar	NE	13	P+2	678,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
154	Nusreta Šišića Dede 8	Centar	NE	13	P+3	760,00	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
155	Obala Kulina bana 14	Centar	DA	13	4	764,00	10 x 12	1948	fasada	a) lako oštećenje fasade, " na trećem i četvrtom katu", a) od udara gelera (par puta se obrušavala)		SARAJEVOSTAN
156	Obala Kulina bana 15	Centar	DA	14	4	1.315,00	12 x 10	1912	fasada	a) lako oštećenje fasade, " na trećem i četvrtom katu", a) od udara gelera (par puta se obrušavala)		SARAJEVOSTAN
157	Odošašina 18	Centar	DA	9	P+3	480,00	15x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
158	Odošašina 19	Centar	DA	37	P+7	1.296,60	30x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
159	Odošašina 21, 23	Centar	DA	16	P+5	711,00	31x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
160	Odošašina 45, 47	Centar	DA	28	P+4	1.759,30	38x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
161	Odošašina 5	Centar	DA	5	P+2	248,00	17x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
162	Omera Stupca 1	Centar	NE	8	P+2	477,00	28x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
163	Omera Stupca 4	Centar	DA	6	Po+(P+2)	284,00	13,5 x 15, 6	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
164	Omera Stupca 9	Centar	DA	6	Po+(P+2)	306,00	13,5 x 15, 6	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
165	Patriotske lige 1	Centar	NE	7	3	428,00	16 x 9	1934	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
166	Patriotske lige 22	Centar	NE	76	15	5.058,00	24 x 15	1973	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
167	Patriotske lige 40	Centar	NE	79	11	4.361,00	22 x 14	1965	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
168	Patriotske lige 8	Centar	NE	23	6	1.282,00	18 x 12	1958	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
169	Patriotske lige 4	Centar	NE	23	P+6	1.250,00	15 x 21	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
170	Patriotske lige 48	Centar	NE	80	P+12	4.330,00	15x25	1977	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
171	Petrakijina 13	Centar	DA	9	P+3	923,10	12 x 15	1900	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
172	Podgaj 13	Centar	NE	16	P+8	943,90	15x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
173	Prozare 25, 27	Centar	NE	18	P+3	901,00	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
174	Prusačka 1	Centar	DA	16	P+4	917,00	27x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
175	Prušćakova 14	Centar	DA	5	1	286,00	16 x 10	1958	fasada	b) teško oštećenje fasade, " prizemlje i prvi kat", a) od udara gelera, (oštećen fasadni zid i fasada komplet)		SARAJEVOSTAN
176	Prušćakova 5	Centar		4	PO+(P+1)	289,00	18,00x7,0		fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
177	Radićeva 10	Centar	DA	4	P+1	219,00	31x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

178	Rizaha Štetića 4	Centar		10	P+3	600,00	15x10	1969	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje		JOBING
179	Skenderija 32	Centar	DA	4	P+2	227,00	25x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
180	Skenderija 33	Centar	DA	14	P+2	713,60	21x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
181	Skenderija 54	Centar	DA	25	P+4	1.375,40	12 x 50	1958	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
182	Skenderija 7	Centar	DA	11	P+2	583,00	24x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
183	Skenderija čikma 2	Centar	DA	4	2	293,00	10 x 8	1895	fasada	b) teško oštećenje fasade, a) od udara gelera (oštećen fasadni zid i fasada komplet)		SARAJEVOSTAN
184	Tešanjaska 9, 11	Centar	NE	38	P+7	2.741,80	14x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
185	Tina Ujevića 11 i 13	Centar	DA	30	P+6	2.555,00	14 x 44	1969	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
186	Tina Ujevića 15	Centar	DA	6	P+1	390,00	50x21		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
187	Tina Ujevića 27	Centar	DA	6	P+2	340,00	13x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
188	Trampina 10	Centar	DA	3	P+4	242,00	16x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
189	Trampina 6	Centar	NE	25	P+12	2.029,30	11x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
190	Valtera Perića 11	Centar	DA	14	P+3	1.150,00	23x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
191	Valtera Perića 16	Centar	DA	7	P+3	470,00	24x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
192	Valtera Perića 22	Centar	DA	22	P+8	1.804,00	20 x 10	1957	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
193	Valtera Perića 5; Turhanija 4	Centar	DA	18	P+4	1.827,00	17x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
194	Valtera Perića 7	Centar	DA	12	P+5	672,00	34x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
195	Vilsonovo šetalište 2, 4	Centar	DA	30	P+5	1.465,00	50 x 15	1951	fasada	b) teško oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
196	Vilsonovo šetalište 6	Centar	DA	6	P+2	571,17	9,5x24,2	1940	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
197	Višnjik 43	Centar	NE	15	3	651,00	12 x 10	1961	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
198	Višnjik 47	Centar	NE	18	P+4	700,00	20x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
199	Vrazova 1	Centar	DA	9	P+3	522,00	10 x 8	1936	fasada	a) lako oštećenje fasade komplet, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
200	Vrazova 2	Centar	DA	13	Pr + 3	579,00		1918	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-3.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
201	Vrbanja 6	Centar	DA	11	P+6	775,00	20x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
202	Zaima Šarca 39	Centar	NE	14	P+4	687,00	22x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
203	Zaima Šarca 49, 51	Centar	NE	27	P+4	895,00	24x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
204	Zaima Šarca 53, 55	Centar	NE	28	P+4	913,00	26x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
205	Zaima Šarca 90, 92	Centar	NE	28	P+3	983,00	28x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
206	Zmaja od Bosne 6	Centar	DA	13	P+3	1.238,00	26x26		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
207	Zuke Džumhura 1,3	Centar		14	P+2	425,00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
208	Zuke Džumhura 10,12	Centar		12	P+2	360,00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		HETIG

209	Zuke Džumhura 26 i 28	Centar	NE	12	Po+(P+2)	357,00	9 x 24	1958	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelerera	OKI UPRAVITELJ
210	Zuke Džumhura 5, 7	Centar	NE	16	P+3	424,00	26x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelerera	HETIG
211	Zuke Džumhura 6 i 8	Centar	NE	12	Po+(P+2)	360,00	9 x 24	1961	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelerera	HETIG

2.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Centar nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

2.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Jukićeva 126, 128, 130	Centar	NE	54	Po+P+8	2919	43x15		Drugo	Oštećenje betonske ploče oko objekta		OKI UPRAVITELJ
2	Jukićeva 132,134,136	Centar	NE	56	Po+P+8	2864	44x13		Drugo	Oštećenje betonske ploče oko objekta		OKI UPRAVITELJ

2.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja
1	Avde Jabučice 17	Centar			P+2		cca 99 m ²			Objekat relativno lošeg građevinskog stanja (uslijed dotrajalosti i neodržavanja) –zamjena građevinskog fonda
2	Džemila Krvavca 6	Centar		2 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1+pot		cca 78 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja, ne koristi se u svrhu stanovanja –rekonstrukcija,dogradnja,nadogradnja,r edizajn i nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda
3	Džemila Krvavca 8	Centar			P+1		cca 146 m ²			Objekat starije gradnje od čerpića i drveta sa oštećenom fasadom-sanacija i restauracija objekta sa AAV i dio AV zaštitom uz obavezno mišljenje Kantonalnog zavoda za zaštitu kult. hist. i prirod. naslijeđa

4	Goruša 16	Centar		3 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja na 2 stana)	P+1		cca9,30x8,50m		Objekat u lošem građevinskom stanju, neuslovan za stanovanje-zamjena građevinskog fonda
5	Goruša 17/ A.Jabučice 2	Centar			S+P+1+pot		cca 166 m ²		Objekat relativno lošeg građevinskog stanja(uslijed dotrajalosti i neodržavanja), nije u ruševnom stanju-zadržava se postojeći objekat,Odlukom o provođenju definisane intervencije redizajn, rekonstrukcija, nadzidivanje ili zamjena građevinskog fonda(uslovi će biti definisani u upravnom postupku)
6	Hadžisulejmanova 5	Centar		3 stana	P+1		cca 142m ²		Objekat lošeg građevinskog stanja sa oštećenom fasadom-zamjena građevinskog fonda u okviru utvrđenih građevinskih linija
7	Hadžisulejmanova 13	Centar			P+1		cca 30m ²		Objekat starije građe sa oštećenom fasadom , lošeg građevinskog stanja-mogućnost eventualne rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, ili nove izgradnje prema uvjetima definisanim kroz Odluku o provođenju Plana (član 5.)
8	Hadžisulejmanova 14	Centar			P+1		cca 13,00 x 6,80 m + 1,50 x 5,40 m		Objekat starije gradnje od cerpiča i drveta sa oštećenom fasadom na prvom spratu , a prizemlje objekta rekonstruisano-zamjena građevinskog fonda,uz saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
9	Hadžisulejmanova 36	Centar			P+1		cca 73 m ²		Objekat u funkciji stanovanja –rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, redizajn, ili nova izgradnja, kao zamjena građevinskog fonda postojećih objekata uz suvremeni pristup oblikovanju jednostavnih linija,u slučaju zamjene građevinskog fonda,obavezjuća dislokacija na utvrđenu građevinsku liniju ulične fasade
10	Hadžisulejmanova 40	Centar			P+1		cca 111 m ²		Objekat lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija,nadogradnja,redizajn ili nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda postojećih objekata uz savremeni pristup oblikovanju jednostavnih linija
11	Hasana Kikića 11	Centar		2 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		108 m ²		Objekat u funkciji stanovanja stanja sa oštećenom fasadom -dozvoljena zamjena građevinskog fonda

12	Ivana Cankara 10	Centar		1 stan (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		cca 10,50 x 8,00			Objekat neuslovan za stanovanje-rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, redizajn i nova izgradnja, kao zamjena gardevinskog fonda
13	Ivana Cankara 13	Centar			Po+P+1		cca 6,59x14,00m			Objekat lošeg građevinskog stanja sa oštećenom fasadom, u funkciji-Objekat Planom zadržan, uz mogućnost rekonstrukcije,dogradnje,nadogradnje ili nove izgradnje prema uvjetima definisanim kroz Odlukun o provođenju Plana(član5.)
14	Ivana Cankara 17	Centar		4 stana (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		44 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja ,neuslovan zastanovanje
15	Kalmija Baruha 5	Centar		3stana+poslovni prostor	P+1+pot		126 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja- nova izgradnja-zamjena građevinskog fonda
16	Kemal Begova 13	Centar			P+1		160 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja- nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda u planiranom objektu koji obuhvata susjedne parcele orjentisane prema ulici Kemal-begova
17	Ludviga Kube 8	Centar			P+1		cca 131 m ²			Objekat izuzetno lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija,dogradnja, nadogradnja, redizajn, i nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda
18	Pehlivanuša 72	Centar		1 stan (O.C ima pravo upravljanja i raspolaganja)	P+1		cca 88 m ²			Objekat lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija,dogradnja, nadogradnja, redizajn i nova izgradnja kao zamjena građevinskog fonda
19	Sarač Ismailova 14	Centar			S+P		cca19,00x7,40m			Objekat lošeg građevinskog stanja-rekonstrukcija i redizajn objekta sa AAV i dio AV zaštitom u planu utvrđenom gabaritima i eventualno druge intervencije uz suglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kult. hist. i prirod. nasljeđa
20	Tekija 22	Centar			Po+P+pot		cca 183 m ²			Objekat u lošem građevinskom stanju, potencijalna opasnost od obrušavanja-rekonstrukcija, restauracija, i konzervacija (prijedlog za pravnu zaštitu)

2.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Asima Ferhatovića 13	Centar	DA	8	P+3	427,00	20x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
2	Asima Ferhatovića 25, 27	Centar	DA	24	P+4	1.407,00	32x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Asima Ferhatovića 9	Centar	DA	7	P+2	466,00	21x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

4	Bjelave 49 i 51	Centar		15	S+(P+2)	726,00	9 x 30	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
5	Braće Begić 14, 16	Centar	NE	11	P+2	408,00	21x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
6	Braće Begić 18, 20	Centar	NE	12	Po+P+4	452,00	21x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
7	Hasana Kikića 12, 14, 16	Centar	NE	19	P+4	1.337,00	37x16		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
8	Jukićeva 47	Centar	NE	24	P+4	1.044,00	15 x 25	1975	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
9	Kralja Tvrtka 1 i Maršala Tita 1	Centar			Po+(P+5)	1.894,80	16 x 42	1956	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
10	Marcela Šnajdera 10	Centar		10	Po+(P+2)	522,00		1960	krov		pokrov salonit	EPISMONT
11	Maršala Tita 5	Centar		16	Po+P+2+Pot	1.260,00	25 x 14	Nema podatka	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
12	Muhameda Hadžijahića 12, 14	Centar		55	P+5	1.548,90	28x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
13	Muhameda Hadžijahića 16, 18	Centar		55	P+5	1.539,00	28x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
14	Muhameda Hadžijahića 26, 28	Centar		43	P+5	1.705,00	28x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
15	Muhameda Hadžijahića 6 i 8	Centar	NE	39	S+(P+5)	1.660,00	12 x 24	1969	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
16	Muhameda Kantardžića 1	Centar		23	Po+(P+4)	2.711,50	25 x 29	1914	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
17	Omera Stupca 2	Centar		6	Po+(P+2)	308,00	13,5 x 15,6	1961	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
18	Omera Stupca 9	Centar	DA	6	Po+(P+2)	306,00	13,5 x 15,6	1964	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
19	Podgaj 11	Centar	NE	12	P+5	811,00	17x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov i fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
20	Skenderija 54	Centar	DA	25	P+4	1.375,40	12 x 50	1958	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
21	Višnjik 45	Centar	NE	15	S+P+3	580,00	18x16	1971	kosi krov	Lako oštećenja od udara gelera	azbestna ploča	FIDGES UPRAVITELJ

2.4. FASADE NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Omera Stupca 13	Centar	DA	6	Po+(P+2)	306,00	13,5 x 15,6	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	materijal je na bazi azbesta	HETIG
2	Patriotske lige 50	Centar		78	P+13	4.454,20	25x20		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Podgaj 11	Centar	NE	12	P+5	811,00	17x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov i fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Skenderija 18	Centar		52	P+18	4.063,70	25x19		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Skenderija 22	Centar		78	P+14	4.445,10	25x19		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ

3. OPĆINA NOVO SARAJEVO

3.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

3.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 50, 51	Novo Sarajevo	NE	119	P+12	5.452,00	12,0x49,0	1972	ravni krov	1. teško oštećenje. 2. udar granata i gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
2	Alojza Benca 1	Novo Sarajevo	NE	113	Po+(P+18)	6.206,00	21,5 x 19,5	1972	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
3	Bulevar Meše Selimovića 9	Novo Sarajevo	NE	4	Pr + 1	234,00	10mx12m	1900	kosi krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera, zajedno sa olucima		TIP TOP
4	Bulevar Meše Selimovića 37, 39, 41, 43	Novo Sarajevo	NE	44	PO+(P+3)	2.432,00	10,7x55	1968	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
5	Džemala Bijedića 101, 103, 105, 107	Novo Sarajevo	NE	56	P+4	2.896,00	12,8x23,0	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		HETIG
6	Džemala Bijedića 109, 111, 113 i 115	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2.854,00	11 x 67	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
7	Džemala Bijedića 46, 48	Novo Sarajevo	NE	46	PO+(P+6)	2.117,71	48,6x11,8	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		HETIG
8	Džemala Bijedića 65, 67, 69 i 71	Novo Sarajevo	NE	56	Po+(P+5)	2.896,00	11 x 67	1965	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
9	Džemala Bijedića 74, 76, 78 i 80	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2.892,00	11 x 67	1964	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Grbavička 129	Novo Sarajevo	NE	26	P+7	1.528,00	20 x 14	1961	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Grbavička 131	Novo Sarajevo	NE	26	P+7	1.532,00	20 x 14	1961	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Grbavička 42	Novo Sarajevo	NE	50	P+12	2.474,00	20 x 14	1959	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
13	Grbavička 44	Novo Sarajevo	NE	50	P+12	2.408,00	20 x 14	1959	ravni krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
14	Grbavička 53, 55	Novo Sarajevo	NE	28	PO+(P+5)	1.448,85	9,2x41,2	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		SARAJEVOSTAN
15	Grbavička 62,64	Novo Sarajevo		36	P+4+Pot	1.762,00	28x18	1958	Kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
16	Grbavička 66,68	Novo Sarajevo		36	P+4+Pot	1.698,00	28x18	1958	Kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera		SARAJEVOSTAN
17	Grbavička 87,89,91	Novo Sarajevo		42	P+5	2.195,00	35x12	1954	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
18	Grbavička 93, 95	Novo Sarajevo	NE	27	P+5	1.461,00	15x20	1954	kosi krov	Teška oštećenja od udara gelera i granata		JOBING

19	Hamida Hadžibegića 20	Novo Sarajevo	NE	9	Po+(P+2)	4.401,00	19,4 x 10,1	1960	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: krov djelimično saniran	EPISMONT
20	Humska 222,224	Novo Sarajevo		8	P+2	248,00	12x8	1978	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera	
21	Isaka Samokovlije 1	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	160,00	9 x 11	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
22	Isaka Samokovlije 3	Novo Sarajevo		6	Sut+P+1	202,00	10x8	1953	Kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
23	Nedima Filipovića 9, 11	Novo Sarajevo	NE	48	P+6	2.180,99	10,1x53,0	1968	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
24	Olovska 28	Novo Sarajevo	NE	6	Po+(P+2)	354,10	13 x 17	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
25	Olovska 36	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+2)	306,00	13 x 17	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
26	Porodice Ribar 1, 3, 5	Novo Sarajevo	NE	118	PO+ (P+8)	5.794,96	12x46,30	1980	ravni krov	1. teško oštećenje 2. udari granata i gelera	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
27	Porodice Ribar 35 i 37	Novo Sarajevo	NE	110	Po+(P+8)	3.847,80	13 x 50	1968	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
28	Topal Osman paše 12, 14	Novo Sarajevo	NE	109	PO+(P+11)	5.390,98	12,5x46,0	1970	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
29	Zagrebačka 31 A	Novo Sarajevo	NE	13	P+5	539,00	13 x10	1961	kosi krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
30	Zagrebačka 31 B	Novo Sarajevo	NE	12	P+5	518,00	13 x10	1961	kosi krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
31	Zagrebačka 31 C	Novo Sarajevo	NE	12	P+5	518,00	13 x 10	1961	kosi krov	a/ lako oštećenje krova, a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
32	Zagrebačka 4c, 4d	Novo Sarajevo	NE	31	PO+(P+7)	2.572,00	10,5x27,0	1982	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	METAL - EXPORT- UPRAVITELJ

3.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 25, 27, 29, 31, 33	Novo Sarajevo	NE	50	Po+P+4	2.550,00	11x50		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
2	Aleja lipa 50, 51	Novo Sarajevo	NE	119	P+12	5.452,00	12,0x49,0	1972	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja na komplet fasadi. 3. udari granata i gelera		METAL - EXPORT- UPRAVITELJ
3	Alojza Benca 1	Novo Sarajevo	NE	113	Po+(P+18)	6.206,00	21,5 x 19,5	1972	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na osamnaestom katu 3. od udara granate		EPISMONT

4	Alojza Benca 2	Novo Sarajevo	NE	76	P+18	4.177,00	25 x 20	1970	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od desetog do osamnaestog kata", a/ od udara gelera, b/ od udara granate	SARAJEVOSTAN
5	Avde Smajlovića 1	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+3	833,00	23x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
6	Avde Smajlovića 11	Novo Sarajevo	NE	25	Po+S+P+3	1.761,00	25x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
7	Avde Smajlovića 15	Novo Sarajevo	NE	16	Po+S+P+3	1.012,90	23x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
8	Avde Smajlovića 19	Novo Sarajevo	NE	13	Po+S+P+3	968,70	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
9	Avde Smajlovića 1a	Novo Sarajevo	NE	11	Po+S+P+3	743,00	18x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
10	Avde Smajlovića 1b	Novo Sarajevo	NE	12	Po+S+P+3	748,00	18x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
11	Avde Smajlovića 23	Novo Sarajevo	NE	18	Po+S+P+3	1.128,00	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
12	Avde Smajlovića 25	Novo Sarajevo	NE	11	Po+S+P+3	718,00	17x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
13	Avde Smajlovića 27	Novo Sarajevo	NE	19	Po+S+P+3	1.236,90	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
14	Avde Smajlovića 29	Novo Sarajevo	NE	14	Po+S+P+3	900,30	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
15	Avde Smajlovića 31	Novo Sarajevo	NE	12	Po+S+P+3	867,00	18x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
16	Avde Smajlovića 33	Novo Sarajevo	NE	13	Po+S+P+3	920,00	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
17	Avde Smajlovića 35	Novo Sarajevo	NE	16	Po+S+P+3	1.020,00	25x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
18	Avde Smajlovića 3a	Novo Sarajevo	NE	14	S+P+3+Pot	966,00	17x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
19	Avde Smajlovića 3b	Novo Sarajevo	NE	17	S+P+3+Pot	731,00	12x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
20	Avde Smajlovića 3d	Novo Sarajevo	NE	14	S+P+3+Pot	1.029,20	20x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
21	Azize Šaćirbegović 100	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	829,20	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	EPISMONT
22	Azize Šaćirbegović 102	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	870,40	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
23	Azize Šaćirbegović 104	Novo Sarajevo	NE	12	P+4	821,00	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
24	Azize Šaćirbegović 106	Novo Sarajevo	NE	11	P+4	783,20	14 x 18	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
25	Azize Šaćirbegović 12	Novo Sarajevo	NE	126	Po+P+20	7.834,20	20x25		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	HETIG
26	Azize Šaćirbegović 122	Novo Sarajevo	NE	126	P+20	7.835,00	30 x 20	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	OKI UPRAVITELJ
27	Azize Šaćirbegović 124	Novo Sarajevo	NE	126	P+20	7.869,00	30 x 20	1976	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN

28	Azize Šaćirbegović 128	Novo Sarajevo	NE	166	P+20	7.735,00	30 x 20	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
29	Azize Šaćirbegović 16	Novo Sarajevo	NE	126	P+20	7.790,00	30 x 20	1976	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
30	Azize Šaćirbegović 18 i 20	Novo Sarajevo	NE	67	P+8	4.214,00	13 x 57	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
31	Azize Šaćirbegović 2	Novo Sarajevo	NE	127	P+20	7.876,00	30 x 20	1976	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
32	Azize Šaćirbegović 22 i 24	Novo Sarajevo	NE	67	P+8	3.894,00	13 x 57	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
33	Azize Šaćirbegović 82	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	753,50	13x12		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		HETIG
34	Azize Šaćirbegović 84	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	800,60	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
35	Azize Šaćirbegović 86	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	787,80	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
36	Azize Šaćirbegović 88	Novo Sarajevo	NE	13	S+P+4	804,70	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
37	Azize Šaćirbegović 90	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	732,00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
38	Azize Šaćirbegović 92	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	771,00	13x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
39	Azize Šaćirbegović 94	Novo Sarajevo	NE	12	S+P+4	875,00	15x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
40	Azize Šaćirbegović 98	Novo Sarajevo	NE	12	Po+(P+4)	882,80	15,5 x 14,0	1974	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje 3. od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
41	Behdžeta Mutevelića 2a	Novo Sarajevo	NE	82	P+18	6.006,00	25 x 20	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
42	Behdžeta Mutevelića 2b	Novo Sarajevo	NE	103	P+18	5.891,00	25 x 20	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
43	Bulevar Meše Selimovića 29	Novo Sarajevo	NE	105	Po+P+17	4.962,50	16x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
44	Bulevar Meše Selimovića 31	Novo Sarajevo	NE	107	MEZ+16	5.161,00	25 x 25	1967	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od mezanina do šesnaestog kata", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
45	Bulevar Meše Selimovića 33	Novo Sarajevo	NE	104	Po+P+17	5.000,00	16x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
46	Bulevar Meše Selimovića 35	Novo Sarajevo	NE	105	Po+P+17	5.109,70	16x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
47	Bulevar Meše Selimovića 37, 39, 41, 43	Novo Sarajevo	NE	44	PO+(P+3)	2.432,00	10,7x55	1968	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

48	Bulevar Meše Selimovića 69, 71, 73 i 75	Novo Sarajevo	NE	45	S+(P+4)	2.499,00	11 x 57	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
49	Derviša Numića 24	Novo Sarajevo	NE	20	S+P+4	865,00	25x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
50	Derviša Numića 28, 30	Novo Sarajevo	NE	48	S+P+4	2.179,00	25x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
51	Dr. Fetaha Bećirbegovića 1 i 3	Novo Sarajevo	NE	66	P+8	4.491,60	14 x 44	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlje, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
52	Dr. Fetaha Bećirbegovića 13, 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	27	P+4	2.409,00	11 x 51	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
53	Dr. Fetaha Bećirbegovića 7, 9 i 11	Novo Sarajevo	NE	28	P+4	2.436,80	11 x 51	1976	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
54	Dr.Fetaha Bećirbegovića 19	Novo Sarajevo	NE	41	9	2.415,00	20 x 15	1984	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do devetog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
55	Dr.Fetaha Bećirbegovića 21	Novo Sarajevo	NE	38	9	2.150,00	20 x 15	1984	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do devetog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
56	Dr.Fetaha Bećirbegovića 25, 27	Novo Sarajevo	NE	46	S+P+4	2.335,90	38x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
57	Dr.Fetaha Bećirbegovića 31, 33	Novo Sarajevo	NE	79	S+P+8	3.919,50	38x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
58	Dr.Fetaha Bećirbegovića 5	Novo Sarajevo	NE	33	8	2.066,00	20 x 15	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do osmog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
59	Džamijska 19, 21, 23	Novo Sarajevo	NE	31	S+P+4	1.781,00	40x11		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
60	Džamijska 25, 27	Novo Sarajevo	NE	22	S+P+4	1.193,00	25x11		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
61	Džemala Bijedića 101, 103, 105, 107	Novo Sarajevo	NE	56	P+4	2.896,00	12,8x23,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	HETIG
62	Džemala Bijedića 109, 111, 113 i 115	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2.854,00	11 x 67	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

63	Džemala Bijedića 117, 119 i 121	Novo Sarajevo	NE	53	Po+(P+8)	2.948,20	11 x 53	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
64	Džemala Bijedića 25, 27, 29, 31	Novo Sarajevo		57	PO+(P+5)	2.934,00	44,0x12,2	1980	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granata i gelera	HETIG
65	Džemala Bijedića 33	Novo Sarajevo	NE	87	17	4.653,00	25 x 25	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do sedamnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
66	Džemala Bijedića 35	Novo Sarajevo	NE	86	17	4.642,00	25 x 25	1975	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do sedamnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
67	Džemala Bijedića 37	Novo Sarajevo	NE	86	Po+(P+17)	806,00	18 x 30	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
68	Džemala Bijedića 46, 48	Novo Sarajevo	NE	46	PO+(P+6)	2.117,71	48,6x11,8	1980	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granata i gelera	HETIG
69	Džemala Bijedića 64	Novo Sarajevo	NE	15	Po+(P+7)	2.152,80	12 x 16	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na drugom, četvrtom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
70	Džemala Bijedića 65, 67, 69 i 71	Novo Sarajevo	NE	56	Po+(P+5)	2.896,00	11 x 67	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
71	Džemala Bijedića 66	Novo Sarajevo	NE	17	Po+(P+7)	1.112,00	12 x 16	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. pozicija oštećenja: - na trećem i petom katu 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
72	Džemala Bijedića 74, 76, 78 i 80	Novo Sarajevo	NE	56	S+(P+5)	2.892,00	11 x 67	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. pozicija oštećenja: - na trećem i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

73	Džemala Bijedića 93, 95, 97,99	Novo Sarajevo	NE	56	S+P+4	2.896,00	20x15	1963	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
74	Džemala Bijedića 94, 96, 98, 100	Novo Sarajevo	NE	56	P+4	2.881,00	12,8x23,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		OKI UPRAVITELJ
75	Emerika Bluma 5	Novo Sarajevo	NE	14	Po+P+5	1.079,40	15x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
76	Envera Šehovića 25, 27	Novo Sarajevo	NE	56	Po+P+8	3.122,90	32x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
77	Envera Šehovića 38	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+8	1.847,00	17x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
78	Envera Šehovića 40	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+8	2.224,00	20x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
79	Envera Šehovića 44	Novo Sarajevo	NE	37	Po+P+8	2.606,90	25x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
80	Envera Šehovića 46	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+8	2.280,00	20x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
81	Envera Šehovića 58	Novo Sarajevo	NE	36	Po+P+7	1.950,00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
82	Envera Šehovića 60	Novo Sarajevo	NE	37	Po+P+7	2.356,80	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
83	Ferde Hauptmana 14, 16, 18	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+8	4.219,50	46x9		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
84	Ferde Hauptmana 24, 26	Novo Sarajevo	NE	56	Po+P+8	2.662,40	15x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
85	Ferde Hauptmana 28	Novo Sarajevo	NE	39	Po+P+8	1.929,50	15x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
86	Ferde Hauptmana 30	Novo Sarajevo	NE	55	Po+P+8	1.988,90	15x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
87	Ferde Hauptmana 32	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1.944,00	12 x 18	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šesto, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
88	Ferde Hauptmana 34	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1.931,00	12 x 18	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šesto, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera		HETIG
89	Ferde Hauptmana 38	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+8	2.052,00	15x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
90	Ferde Hauptmana 40	Novo Sarajevo	NE	54	Po+(P+8)	1.943,00	12 x 18	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
91	Gradačka 102, 104, 106	Novo Sarajevo	NE	78	Po+P+5	2.622,00	36x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
92	Gradačka 28	Novo Sarajevo	NE	47	Po+P+13	2.186,00	20x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
93	Grbavička 14 B	Novo Sarajevo	NE	67	P+16	4.387,00	20 x 20	1973	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na četvrtom, šestom i dvanaestom katu", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
94	Grbavička 14 C	Novo Sarajevo	NE	67	P+16	4.114,00	20 x 20	1973	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na šesnaestom katu", b/ od udara granate		SARAJEVOSTAN
95	Grbavička 14-a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+(P+16)	4.448,40	18 x 22	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četvrtom, petom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		SARAJEVOSTAN

96	Grbavička 15	Novo Sarajevo	NE	25	P+7	1.688,60	13 x 26	1954	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
97	Grbavička 2	Novo Sarajevo	NE	16	P+7	1.144,00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom, petom katu", a/ od udara gelera	HETIG
98	Grbavička 27	Novo Sarajevo	NE	40	PO+(P+6)	1.833,77	10,9x30,7	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	SARAJEVOSTAN
99	Grbavička 2A	Novo Sarajevo	NE	16	P+7	2.254,00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na petom katu", a/ od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
100	Grbavička 2B	Novo Sarajevo	NE	15	P+7	1.050,00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom, petom katu", a/ od udara gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
101	Grbavička 2C	Novo Sarajevo	NE	15	P+7	1.416,00	20 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na trećem, petom katu", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
102	Grbavička 5, 5a	Novo Sarajevo	NE	31	Po+P+7	2.045,80	30x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	SARAJEVOSTAN
103	Grbavička 5b, 5c	Novo Sarajevo	NE	34	Po+P+7	2.048,00	46x14		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
104	Grbavička 6	Novo Sarajevo	NE	65	P+16	4.387,00	20 x 20	1972	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do šesnaestog kata", a/ od udara gelera	HETIG
105	Grbavička 6A	Novo Sarajevo	NE	65	P+16	4.618,00	20 x 20	1972	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvanaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
106	Grbavička 70 i 72	Novo Sarajevo	NE	37	Po+(P+5)	2.112,20	11 x 28	1949	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
107	Grbavička 8a	Novo Sarajevo	NE	67	Po+P+15	4.610,30	23x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
108	Grbavička 9	Novo Sarajevo	NE	27	Po+P+7	1.856,00	30x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
109	Hamdije Čemerlića 11 i 13	Novo Sarajevo	NE	41	P+6	1.929,70	12,6 x 34	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
110	Hamdije Čemerlića 15 i 17	Novo Sarajevo	NE	39	P+6	1.921,60	12,6 x 34	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
111	Hamdije Čemerlića 19, 21, 23, 25, 27	Novo Sarajevo	NE	89	S+PR+8	7.714,13	14x85	1974	fasada	lako oštećenje fasade, od prvog do osmog sprata, od udara gelera	HIDROMONTAŽA

112	Hamdije Čemerlića 31, 33	Novo Sarajevo	NE	95	P+18	5.437,00	15 x 10	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
113	Hamdije Čemerlića 35, 37	Novo Sarajevo	NE	95	P+18	5.437,00	15 x 10	1977	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
114	Hamdije Čemerlića 39, 41, 43	Novo Sarajevo	NE	54	Po+P+5	2.710,40	47x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
115	Hamida Hadžibegića 20	Novo Sarajevo	NE	9	Po+(P+2)	4.401,00	19,4 x 10,1	1960	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
116	Hasana Brkića 2	Novo Sarajevo	NE	83	P+18	5.960,00	25 x 20	1976	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od petnaestog do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
117	Hasana Brkića 45, 47	Novo Sarajevo	NE	57	Po+P+5	3.142,90	40x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
118	Hrasnička 40, 42	Novo Sarajevo	NE	13	Po+P+2	741,30	28x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
119	Humska 10	Novo Sarajevo	NE	4	Po+P+1	191,00	14x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
120	Humska 218, 220	Novo Sarajevo	NE	8	Po+P+1	248,00	8x20		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
121	Humska 24	Novo Sarajevo	NE	11	P+Pot	324,00	14x36		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
122	Isaka Samokovlje 1	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+1)	204,00	9 x 11	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
123	Isaka Samokovlje 13	Novo Sarajevo	NE	4	S+(P+1)	160,00	9 x 11	1959	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
124	Isaka Samokovlje 5	Novo Sarajevo	NE	6	Po+P+1	222,00	8x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
125	Isaka Samokovlje 7	Novo Sarajevo	NE	4	S+(P+1)	,00	9 x 11	1959	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
126	Ivana Gorana Kovačića 23	Novo Sarajevo	DA	6	Po+(P+2)	300,00	12 x 14	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
127	Ivanjska 7	Novo Sarajevo	NE	35	P+5	1.405,00	16 x 22	1986	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - prizemlju, prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
128	Kemala Kapetanovića 21, 23, 25	Novo Sarajevo	NE	35	Po+P+5	2.113,00	11x41		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

129	Kemala Kapetanovića 26 i 28	Novo Sarajevo	NE	58	Po+(P+4)	2.405,00	14 x 40	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
130	Kolodvorska 11	Novo Sarajevo	NE	101	P+18	6.825,00	25 x 20	1975	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
131	Kolodvorska 13	Novo Sarajevo	NE	119	P+18	7.058,00	25 x 20	1974	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
132	Kolodvorska 3	Novo Sarajevo	NE	120	P+18	7.146,00	25 x 20	1976	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
133	Kolodvorska 7	Novo Sarajevo	NE	95	P+18	6.684,00	25 x 20	1976	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do osamnaestog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
134	Ložionička 5	Novo Sarajevo	NE	79	19	3.772,00	25 x 25	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do devetnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
135	Ložionička 7	Novo Sarajevo	NE	60	19	3.841,00	25 x 25	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do devetnaestog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
136	Ložionička 9	Novo Sarajevo	NE	81	P+20	3.878,00	25 x 25	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prizemlja do dvadesetog kata", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
137	Ljubljanska 18 B	Novo Sarajevo	NE	13	S+(P+4)	895,00	18 x 18	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suteru, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
138	Malta 1, 3	Novo Sarajevo	NE	36	P+8	2.593,40	28x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
139	Malta 17, 19	Novo Sarajevo	NE	58	P+8	2.908,40	31x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
140	Malta 23, 25	Novo Sarajevo	NE	57	P+8	3.712,10	39x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
141	Malta 5, 7	Novo Sarajevo	NE	36	P+8	2.947,90	27x11		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	OKI UPRAVITELJ
142	Malta 9, 11	Novo Sarajevo	NE	35	P+8	2.845,40	34x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
143	Marka Marulića 21	Novo Sarajevo	NE	114	Po+(P+18)	6.155,00	21,5 x 19,5	1972	fasada	1. lako oštećenje fasade na više etaža, a teško oštećenje između dvanestog i trinaestog kata 2. od udara granate i gelera	EPISMONT
144	Muhameda ef. Pandže 369	Novo Sarajevo	NE	13	P+3+Pot	605,80	18x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
145	Muhameda ef. Pandže 37	Novo Sarajevo	NE	20	P+1	800,00	10,5 x 24	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suteru, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
146	Muhameda ef. Pandže 373	Novo Sarajevo	NE	15	P+3+Pot	692,50	18x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
147	Muhameda ef. Pandže 377	Novo Sarajevo	NE	17	P+5+Pot	911,60	23x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
148	Muhameda ef. Pandže 379	Novo Sarajevo	NE	16	P+5+Pot	866,00	23x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

149	Muhameda ef. Pandže 387	Novo Sarajevo	NE	9	P+3+Pot	662,00	20x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
150	Muhameda ef. Pandže 401	Novo Sarajevo	NE	10	P+2	394,00	20x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
151	Muhameda ef. Pandže 403	Novo Sarajevo	NE	10	P+2	394,00	20x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
152	Muhameda ef. Pandže 43, 45	Novo Sarajevo	NE	11	P+2	504,20	27x10	1959	fasada	lako oštećenje fasade, na prizemlju i prvom spratu, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
153	Muhameda ef. Pandže 9	Novo Sarajevo	NE	14	S+PR+4	884,91	18x13	1988	fasada	lako oštećenje fasade, od prvog do četvrtog sprata, udari od gelera		HIDROMONTAŽA
154	Mustafe Behmena 14, 16	Novo Sarajevo	NE	17	S+P+3	1.255,50	30x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
155	Nedima Filipovića 9, 11	Novo Sarajevo	NE	48	P+6	2.180,99	10,1x53,0	1968	fasada	1. teško oštećenje. 2. 5. sprat, lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari granate i gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
156	Olovska 28	Novo Sarajevo	NE	6	Po+(P+2)	354,00	13 x 17	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
157	Olovska 32	Novo Sarajevo	NE	8	S+P+2	472,00	18x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
158	Olovska 36	Novo Sarajevo	NE	6	S+(P+2)	354,10	13 x 17	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
159	Paromlinska 29	Novo Sarajevo	NE	25	P+8	1.539,00	16 x 18	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
160	Porodice Ribar 1, 3, 5	Novo Sarajevo	NE	118	PO+ (P+8)	5.794,96	12x46,30	1980	fasada	1. teško oštećenje. 2. ulaz br. 1: 6.,7. i 11. sprat; ulaz br. 3: 3 sprat; ulaz br. 5: 4. i 5. sprat; vidna oštećenja na cijeloj fasadi. 3. udari granata i gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
161	Radnička 23	Novo Sarajevo	NE	8	Po+P+3	523,90	16x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
162	Splitska 33	Novo Sarajevo	NE	8	P+2	372,00	12 x 18	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
163	Splitska 67	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	677,00	13 x 15	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
164	Topal Osman paše 12, 14	Novo Sarajevo	NE	109	PO+(P+11)	5.390,98	12,5x46,0	1970	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
165	Topal Osman Paše 16, 18, 20	Novo Sarajevo	NE	58	Po+P +8	4.515,10	41x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ

166	Topal Osman Paše 22, 24, 26	Novo Sarajevo	NE	58	Po+P+8	4.642,90	41x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
167	Topal Osman Paše 28, 30, 32	Novo Sarajevo	NE	58	Po+P+8	4.585,00	41x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
168	Trg heroja 12	Novo Sarajevo	NE	163	21	6.793,00	30 x 20	1969	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do dvadesetprvog kata", a) od udara gelera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
169	Trg heroja 16	Novo Sarajevo	NE	163	Po+(P+21)	6.518,00	22 x 24	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamneostom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
170	Trg heroja 30	Novo Sarajevo	NE	164	Po+(P+21)	6.523,70	22 x 24	1970	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamneostom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
171	Trg heroja 43 i 45	Novo Sarajevo	NE	24	Po+(P+5)	1.479,60	9 x 30	1969	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
172	Trg heroja 8	Novo Sarajevo	NE	168	21	6.650,00	30 x 20	1971	fasada	b) teško oštećenje fasade, " od prvog do dvadesetprvog kata", a) od udara gelera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
173	Zagrebačka 11, 13	Novo Sarajevo	DA	22	Po+P+4	758,00	22x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
174	Zagrebačka 15	Novo Sarajevo	DA	18	Po+P+5	939,00	21x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
175	Zagrebačka 2 A	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	947,00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
176	Zagrebačka 2 B	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	823,00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
177	Zagrebačka 2 C	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	892,00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
178	Zagrebačka 2 D	Novo Sarajevo	NE	14	P+7	826,00	20 x 10	1975	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlje do sedmog kata ", a/ od udara gelera		SARAJEVOSTAN
179	Zagrebačka 22, 24	Novo Sarajevo	NE	33	P+7	2.329,00	11,3x39,4	1960	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

180	Zagrebačka 23 i 25	Novo Sarajevo	DA	22	P+5	1.463,80	12 x 34	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
181	Zagrebačka 39, 43	Novo Sarajevo	DA	33	PO+(P+6)	2.983,00	15,0x40,0		fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
182	Zagrebačka 47, 49, 51	Novo Sarajevo	DA	37	Po+P+5	2.492,20	52x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
183	Zagrebačka 4c, 4d	Novo Sarajevo	NE	31	PO+(P+7)	2.572,00	10,5x27,0	1982	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
184	Zmaja od Bosne 66, 68, 70	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+5	4.397,00	53x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
185	Zmaja od Bosne 69	Novo Sarajevo	NE	11	P+2	476,00	19x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
186	Zmaja od Bosne 76, 78	Novo Sarajevo	NE	33	Po+(P+7)	3.052,94	39,5 x 19,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade (istočna i južna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

3.1.3. LIFTOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 66	Novo Sarajevo	NE	64	P+12	2.690,00	18 x 15	1974	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
2	Džamijska 2, 4, 6	Novo Sarajevo	NE	114	Po+P+12	5.574,20	40x13		lift	teško oštećenje lifta od udara granate		OKI UPRAVITELJ
3	Džamijska 2, 4, 6	Novo Sarajevo	NE	114	Po+P+12	5.574,20	40x13		lift	teško oštećenje lifta od udara granate		OKI UPRAVITELJ
4	Porodice Ribar 1, 3, 5	Novo Sarajevo	NE	118	PO+ (P+8)	5.794,96	12x46,30	1980	lift	1. teško oštećenje. 2. ulazi 1 i 3: oštećena pogonska mašina liftova 3. udari granata		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
5	Trg heroja 16	Novo Sarajevo	NE	163	Po+(P+21)	6.518,00	22 x 24	1970	lift	Devastiran lift usljed ratnih dejstava		HETIG
6	Zagrebačka 47, 49, 51	Novo Sarajevo	DA	37	Po+P+5	2.492,20	52x11		lift	Lako oštećenje lifta usljed udara gelera		OKI UPRAVITELJ

3.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Gabarit objekta	Kratki opis devastiranog objekta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dobojska 17-19	Novo Sarajevo	4	P+1	nepoznato	13,50 x 8,50 m	potpuno devastiran objekat
2	Dobojska 21-23	Novo Sarajevo	4	P+1	nepoznato	13,50 x 8,50 m	potpuno devastiran objekat
3	Emerika Bluma 4	Novo Sarajevo	5	P+1+Pot	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
4	Ivana Gorana Kovačića 17	Novo Sarajevo	3	P+1	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
5	Ivana Gorana Kovačića 21	Novo Sarajevo	3	P+1	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
6	Ivanjska 6	Novo Sarajevo	1	P	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
7	Ljubljanska 7	Novo Sarajevo	6	P+2	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
8	Ljubljanska 11	Novo Sarajevo	3	Po+(P+1)+Pot	nepoznato	11,10 x 10,0 m	potpuno devastiran objekat

9	Nevesinjska 22	Novo Sarajevo	4	P+1	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
10	Novopazarska 18	Novo Sarajevo	5	Po+P+1	nepoznato	15,0 x 6,0 m	potpuno devastiran objekat
11	Radnička 106	Novo Sarajevo	2	P+1	nepoznato	12,0)+(3,0 x2,5)+(5,0 x1,0)	potpuno devastiran objekat
12	Rudera Boškovića 75	Novo Sarajevo	3	P+Pot	nepoznato	11,10 x 11,60 m	devastiran objekat
13	Šaćira Sikirića 11	Novo Sarajevo	12	Po+P+1+Pot	nepoznato	19,55 x 12,75 m	potpuno devastiran objekat
14	Šaćira Sikirića 2	Novo Sarajevo	8	Po+P+1	nepoznato	14,0 x 14,50 m	potpuno devastiran objekat
15	Travnička 11	Novo Sarajevo	1	P	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
16	Travnička 47	Novo Sarajevo	2	P	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat
17	Travnička 6	Novo Sarajevo	3	Po+P	nepoznato	20,0 x 10,0 m	potpuno devastiran objekat
18	Trebevička 11	Novo Sarajevo	2	Po+P	nepoznato	20,0 x 6,0 m	potpuno devastiran objekat
19	Trnovska 9	Novo Sarajevo	10	S+(P+1)+Pot	1911	20,30 x 19,35 m	devastiran objekat
20	Velešići 67	Novo Sarajevo	nepoznato	nepoznato	nepoznato	nepoznato	potpuno devastiran objekat

3.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Behdžeta Mutevelića 99, 101, 103, 105, 107	Novo Sarajevo		55	Po+P+5	3.045,00	52x11		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
2	Derviša Numića 1a	Novo Sarajevo	NE	26	S+P+6	1.350,60	16x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Derviša Numića 1b	Novo Sarajevo	NE	34	S+P+6	2.166,40	18x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Drinska 1, 3	Novo Sarajevo	NE	46	Po+P+5	1.549,00	13x29		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Drinska 5, 7	Novo Sarajevo	NE	38	Po+P+5	1.493,00	13x29		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
6	Džemala Bijedića 64	Novo Sarajevo	NE	15	Po+(P+7)	2.152,80	12 x 16	1954	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
7	Džemala Bijedića 66	Novo Sarajevo	NE	17	Po+(P+7)	1.112,00	12 x 16	1954	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	JOBING
8	Fojnička 3, 5, 7, 9	Novo Sarajevo	NE	79	Po+P+4	4.329,00	72x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
9	Grbavička 101, 103, 105	Novo Sarajevo	NE	43	Po+P+6	2.314,80	46x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	FIDGES UPRAVITELJ
10	Grbavička 107, 109	Novo Sarajevo	NE	28	Po+P+6	1.487,10	38x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	FIDGES UPRAVITELJ
11	Grbavička 76, 78, 80	Novo Sarajevo	NE	75	Po+P+6	5.675,60	17x57		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
12	Grbavička 97, 99	Novo Sarajevo	NE	28	Po+P+6	1.468,10	36x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
13	Humska 20	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	636,00	15 x 15	1964	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
14	Kemala Kapetanovića 2, 4, 6, 8 i 10	Novo Sarajevo		61	Po++(P+5)	3.179,70	12x63	1963	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG

15	Ljubljanska 18 B	Novo Sarajevo	NE	13	S+(P+4)	2.560,70	15 x 17	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
16	Muhameda ef. Pandže 391	Novo Sarajevo	NE	7	P+2	491,00	11x15	1985	kosi krov	teško oštećenje krova, od udara granate	krov od azbesta	HIDROMONTAŽA
17	Novopazarska 10	Novo Sarajevo		4	Po+P+1	108,00	16x5		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Novopazarska 16	Novo Sarajevo		3	Po+P+1	107,00	16x5		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Novopazarska 6, 8	Novo Sarajevo		8	P+2	232,00	18x9		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
20	Skopljanska 11	Novo Sarajevo		7	P+1	292,00	12 x 14	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
21	Splitska 33	Novo Sarajevo	NE	8	P+2	327,00	12 x 18	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
22	Splitska 67	Novo Sarajevo	NE	14	P+3	677,00	13 x 15	1963	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
23	Zagrebačka 17, 19	Novo Sarajevo	DA	25	Po+P+5	1.538,20	33x8		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
24	Zagrebačka 21	Novo Sarajevo	DA	19	Po+P+5	910,60	21x8		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
25	Zagrebačka 23 i 25	Novo Sarajevo	DA	22	P+5	1.463,80	12 x 34	1960	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG

3.4. FASADE NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Aleja lipa 54, 55	Novo Sarajevo	NE	107	Po+P +12	5.500,50	40x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
2	Aleja lipa 57, 58	Novo Sarajevo	NE	119	Po+P +12	5.495,00	40x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Grbavička 127 a	Novo Sarajevo	NE	68	Po+P+16	4.446,50	23x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Grbavička 26, 28	Novo Sarajevo	NE	101	Po+P+11	4.999,00	36x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	HETIG
5	Grbavička 58, 60	Novo Sarajevo	NE	95	P+11	4.793,30	14 x 36	1968	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na sedmom, osmom, devetom, desetom i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara gelera	fasada je obložena salonit pločama. materijal je na bazi azbesta.	OKI UPRAVITELJ

4. OPĆINA NOVI GRAD

4.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

4.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Adema Buće 17, 19	Novi Grad	NE	12	P+4	681,00	20 x 15	1955	kosi krov; ravni krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
2	Adema Buće 45, 47, 49	Novi Grad	NE	6	P+2	283,00	20 x 15	1951	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
3	Adema Buće 51, 53, 55	Novi Grad	NE	6	P+2	279,00	20 x 15	1951	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
4	Akifa Šeremeta 15, 19	Novi Grad	NE	16	P+2	598,00	15,0x30,0	1964	kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
5	Alibega Firdusa 27, 29	Novi Grad		30	P+VP+2	975,00	18x14	1958	Kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
6	Alibega Firdusa 43, 45	Novi Grad	NE	16	S+(P+3)	518,00	20 x 15	1962	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
7	Alibega Firdusa čikma 13 i 15	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	846,00	11,5 x 30	1960	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
8	Alibega Firdusa čikma 17 i 19	Novi Grad	NE	14	P+3	440,00	20 x 15	1962	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
9	Alibega Firdusa čikma 2	Novi Grad	NE	12	P+2	387,00	12 x 12	1961	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
10	Alibega Firdusa čikma 25 i 27	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	979,00	11,5 x 30	1962	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
11	Alibega Firdusa čikma 29, 31	Novi Grad	NE	15	P+3	551,00	20 x 15	1962	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
12	Antuna Branka Šimića 27, 29	Novi Grad	NE	28	PO+(P+6)	1.956,00	14,0x32,0	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
13	Antuna Branka Šimića 31, 33	Novi Grad	NE	20	PO+(P+4)	1.390,00	14,0x32,0	1980	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
14	Aziza Sokolića 1, 2	Novi Grad	NE	13	P+2	739,00	10x17	1982	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
15	Aziza Sokolića 3, 4	Novi Grad	NE	12	P+2	748,00	10x17	1982	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
16	Aziza Sokolića 5, 6	Novi Grad	NE	20	P+2	832,38	14,5x30,5	1980	kosi krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
17	Bosanska 1, 2	Novi Grad	NE	104	Pr+12; Pr+13	5.424,00	10mx50m	1978	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
18	Bosanska 11	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	1.901,00	19,2 x 13,5	1980	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT

19	Franje Kluza 1	Novi Grad	NE	3	Po+(P+1)	139,06	15,4 x 9,9	1956	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate Napomena: Pola krova sanirano		EPISMONT
20	Franje Kluza 21	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	248,00	18,2 x 9,8	1956	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
21	Franje Kluza 8	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	257,21	18,1 x 9,8	1956	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
22	Gandijeva 11, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+4)	1.949,70	36,0 x 13,1	1989	kosi krov	Napomena: krov saniran nakon rata ali je pokrov vrlo loš (crijep)		EPISMONT
23	Geteova 9	Novi Grad	NE	43	Pr + 10	2.405,00		1983	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
24	Gradačačka 12, 14, 16, 18	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	3.009,00	55,5 x 10,3	1963	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara granate		EPISMONT
25	Gradačačka 21, 23	Novi Grad	NE	79	P+4	2.903,88	14,2x43,2	1980	ravni krov	1. lako oštećenje 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
26	Gradačačka 27, 29	Novi Grad	NE	79	P+5	2.842,44	14,1x43,4	1965	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
27	Gradačačka 3, 5, 7, 9	Novi Grad	NE	56	P+4	2.976,00	10,3x55,5	1965	ravni krov	1. lako oštećenje 2. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
28	Habibe Stočević 1, 3	Novi Grad	NE	14	(P+2)+Pot	800,00	30,5 x 13,5	1982	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
29	Habibe Stočević 23	Novi Grad	NE	10	P+3	455,00	20 x 10	1982	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
30	Hakije Turajlića 13, 15, 17, 19, 21	Novi Grad	NE	49	(P+2)+Pot	2.338,29	65 x 13	1982	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: krov djelimično saniran al ne konačno		EPISMONT
31	Hakije Turajlića 5, 7	Novi Grad	NE	12	(P+2)+ Pot	776,16	26 x 14	1982	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
32	Ive Andrića 6	Novi Grad	NE	59	Po+(P+17)	3.553,00	17x20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
33	Ive Andrića 7	Novi Grad	NE	62	Po+(P+17)	3.252,00	17 x 20	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
34	Kunovska 1, 3	Novi Grad	NE	53	Po+(P+5)	2.742,00	43,2 x 15,5	1984	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
35	Milana Preloga 5	Novi Grad	NE	10	P+4	710,40	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
36	Milana Preloga 7	Novi Grad	NE	10	P+4	710,40	12 x 16	1981	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
37	Muftije Džabića 4, 6 i 8	Novi Grad	NE	36	S+(P+4)	1.951,00	9 x 42	1967	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
38	Nerkeza Smailagića 3	Novi Grad	NE	62	P+15	3.223,00	20 x 18	1979	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN

39	Nerkeza Smailagića 4	Novi Grad	NE	73	P+18	4.422,00	20 x 18	1979	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
40	Nerkeza Smailagića 9	Novi Grad	NE	42	Po+(P+10)	2.351,60	18 x 18	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
41	Omera Hajama 5, 6	Novi Grad	NE	14	P+2	814,00	15x20	1983	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
42	Petra Tiješića 6, 8	Novi Grad	NE	43	Po+(P+4)+Pot	2.068,25	36,0 x 13,0	1990	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera Napomena: krov saniran poslije rata ali loš kvalitet pokrova (crijep)		EPISMONT
43	Petra Tiješića 7, 9	Novi Grad	NE	29	Po+(P+4)+Pot	1.496,65	32,4 x 15,2	1990	kosi krov	Napomena: krov saniran poslije rata ali sa lošim pokrovom(crijepom)		EPISMONT
44	Prijedorska 19, 21	Novi Grad	NE	36	P+3	1.776,00	10,0x35,0	1975	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
45	Prijedorska 29, 31, 33	Novi Grad	NE	54	P+3	2.664,00	35,0x10,0	1975	ravni krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
46	Prvomajska 10, 12	Novi Grad		66	Sut+VP+4	1.822,00	32x26	1968	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera		TIP TOP
47	Prvomajska 2, 4	Novi Grad		66	sut+P+4	1.826,00	32x26	1950	ravni krov	Teško oštećenje od granate i gelera		HETIG
48	Semira Frašte 1 i 2	Novi Grad	NE	118	Po+(P+15)	6.142,00	15 x 36	1982	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
49	Senada Mandića Dende 4	Novi Grad	NE	36	P+8	2.349,00	18 x 16	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
50	Teheranski trg 1	Novi Grad	NE	28	PO+(P+7)	1.858,02	14,0x18,0	1983	krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
51	Teheranski trg 6	Novi Grad	NE	38	(P+8)+Pot	1.997,00	18 x 18	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
52	Teheranski trg 8	Novi Grad	NE	33	P+8	1.805,00	18 x 16	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
53	Teheranski trg 9	Novi Grad	NE	40	(P+8)+Pot	2.302,00	18 x 16	1988	kosi krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
54	Trg međunarodnog prijateljstva 12	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	1.800,00	14x18	1978	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
55	Trg međunarodnog prijateljstva 14	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1.622,00	15 x 12	1978	ravni krov	b) teško oštećenje krova, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
56	Trg nezavisnosti 10	Novi Grad	NE	15	Po+(P+5)	1.012,07	19,4 x 13,5	1981	ravni krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
57	Trg nezavisnosti 17	Novi Grad	NE	14	Pr + 4	922,00	18mx12m	1980	ravni krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
58	Trg nezavisnosti 4	Novi Grad	NE	35	Pr + 8	1.986,00		1983	ravni krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
59	Trg sarajevske olimpijade 23, 25	Novi Grad	NE	56	P+6	2.712,00	42 x 12	1983	kosi krov	a) lako oštećenje krova, a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
60	Trg solidarnosti 1	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	3.609,60	14x18	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
61	Trg solidarnosti 13	Novi Grad	NE	50	Po+(P+15)	2.940,00	18 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

62	Trg solidarnosti 15	Novi Grad		48	P+16	3.025,00	3x30	1976	Kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera		HETIG
63	Trg solidarnosti 19	Novi Grad		44	P+10	2.396,00	28x16	1976	ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera		HETIG
64	Trg solidarnosti 19	Novi Grad		44	P+10	2.396,00	28x16	1976	Ravni krov	Laka oštećenja od udara gelera		HETIG
65	Trg solidarnosti 21	Novi Grad	NE	50	Po+(P+13)	3.960,00	18 x 20	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
66	Trg solidarnosti 5	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	2.082,00	14x18	1976	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
67	Trg solidarnosti 9	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	2.362,00	14x18	1977	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
68	Trg ZAVNOBiH-a 14	Novi Grad	NE	12	Po+(P+4)	760,00	19,0 x 12,0	1979	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate Napomena: krov djelimično saniran al nije konačno		EPISMONT
69	Trg ZAVNOBiH-a 24	Novi Grad	NE	24	Po+(P+4)	1.103,80	14 x 20	1980	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
70	Trg ZAVNOBiH-a 29	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1.961,50	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
71	Trg ZAVNOBiH-a 31	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2.411,50	14 x 20	1979	ravni krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
72	Trg Zlatnih Ljiljana 25, 27, 29	Novi Grad	NE	42	(P+4)	2.286,00	53,0 x 14,3	1982	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera Napomena: djelomično sanirano		EPISMONT
73	Trg Zlatnih Ljiljana 31, 33	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1.414,00	35,3 x 14,3	1982	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granata i gelera		EPISMONT
74	Trg Zlatnih Ljiljana 35, 37, 39	Novi Grad	NE	30	(P+4)	2.126,15	53,0 x 14,3	1984	ravni krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granata i gelera		EPISMONT
75	Vase Butozana 1	Novi Grad		6	P+3	467,25	10,40 x 10,10	1982	kosi krov	valoviti salonit-male table		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
76	Vase Butozana 2	Novi Grad		6	P+3	406,20	10,40 x 10,10	1982	kosi krov	valoviti salonit-male table		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
77	Vase Butozana 4	Novi Grad		6	P+3	378,83	10,40 x 10,11	1982	kosi krov 1/2	valoviti salonit-male table		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
78	Vladimira Nazora 12	Novi Grad	NE	9	S+P+2	516,00	10x10	1982	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
79	Vladimira Nazora 2, 4, 6, 8, 10	Novi Grad	NE	47	S+P+2	2.408,00	15x40	1982	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING

4.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Adema Buće 1, 3	Novi Grad	NE	12	P+4	611,00	18 x 12	1958	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", a) od udara gelera b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
2	Adema Buće 106, 108	Novi Grad	NE	12	P+4	615,00	22 x 12,5	1958	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
3	Adema Buće 37, 39, 41	Novi Grad	NE	18	P+2	844,00	55x10	1960	fasada	lako oštećenje fasade, na trećem spratu, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
4	Adema Buće 51, 53, 55	Novi Grad	NE	6	P+2	279,00	20 x 15	1951	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
5	Adija Mulabegovića 10, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)	2.578,23	31,4 x 15,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
6	Adija Mulabegovića 17, 19	Novi Grad	NE	34	Pr + 7	2.587,00		1988	fasada	1. vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-7. sprata; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
7	Adija Mulabegovića 9, 11	Novi Grad	NE	39	Po+(P+8)	2.910,30	31,3 x 15,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na četvrtom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
8	Akifa Šeremeta 15, 19	Novi Grad	NE	16	P+2	598,00	15,0x30,0	1964	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja, 1. i 2. sprat. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
9	Akifa Šeremeta 8	Novi Grad	NE	10	P+2	336,00	14 x 12	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na drugom katu", a) od udara gelera		STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
10	Aleja Bosne srebrene 1	Novi Grad	NE	16	(P+7)+Pot	920,00	18 x 15	1989	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom katu", na trećem katu", "na četvrtom katu", "na petom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
11	Aleja Bosne srebrene 2	Novi Grad	NE	17	Po+P+7+Pot	1.234,00	17x17		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
12	Aleja Bosne srebrene 3	Novi Grad	NE	17	Po+P+7+Pot	1.328,40	17x17		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
13	Alibega Firdusa 19, 21	Novi Grad	NE	27	Po+P+2	881,00	25x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Alibega Firdusa 27, 29	Novi Grad		30	P+VP+2	975,00	18x14	1958	fasada	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
15	Alibega Firdusa 43, 45	Novi Grad	NE	16	S+(P+4)	518,00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na suterenu, prizemlju, prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
16	Alibega Firdusa 59, 61	Novi Grad	NE	30	Po+P+2	1.021,00	25x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
17	Alibega Firdusa 63, 65	Novi Grad	NE	16	P+3	544,00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN

18	Alibega Firdusa čikma 13 i 15	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	846,00	11,5 x 30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
19	Alibega Firdusa čikma 17 i 19	Novi Grad	NE	14	P+3	440,00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
20	Alibega Firdusa čikma 21 i 23	Novi Grad	NE	29	S+(P+3)+Pot	962,00	11,5 x 30	1961	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
21	Alibega Firdusa čikma 25 i 27	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	979,00	11,5 x 30	1962	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
22	Alibega Firdusa čikma 29, 31	Novi Grad	NE	15	P+3	551,00	20 x 15	1962	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
23	Alibega Firdusa čikma 33, 35	Novi Grad	NE	30	S+PR+3	967,00	14x25	1961	fasada	lako oštećenje, od prizemlja do trećeg sprata, od udara gelera		HIDROMONTAŽA
24	Alibega Firdusa čikma 5 i 7	Novi Grad	NE	26	S+(P+3)+Pot	844,00	11,5 x 30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
25	Alibega Firdusa čikma 9 i 11	Novi Grad	NE	27	S+(P+3)+Pot	901,00	11,5 x 30	1960	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu i na potkrovlju 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera Napomena: fasada objekta je i zbog dotrajalosti oštećena		HETIG
26	Andreja Andrejevića 49	Novi Grad		4	Pr +1	304,00	13mx16m	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: 1. sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP

27	Ante Babića 1	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	3.388,00	18 x 15	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do petnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
28	Ante Babića 11	Novi Grad	NE	51	Po+P+12	2.787,00	17x28		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
29	Ante Babića 13	Novi Grad	NE	43	Po+P+10	2.368,00	16x28		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
30	Ante Babića 3	Novi Grad	NE	71	Po+(P+17)	3.726,00	18 x 15	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do sedamnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
31	Ante Babića 5	Novi Grad	NE	74	P+18	3.507,00	18 x 15	1977	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na šesnaestom, osamnaestom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
32	Ante Babića 7	Novi Grad	NE	50	Po+P+16	2.888,00	18x28		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
33	Ante Babića 9	Novi Grad	NE	44	Po+(P+14)	2.537,00	18 x 15	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do četrnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
34	Antuna Branka Šimića 10	Novi Grad	NE	128	PO+(P+14)	7.765,35	24,8x27,8	1970	fasada	1. teško oštećenje. 2. istočna strana 1., 2., 15. i 16. sprat; sjeverna strana 3.,4.,5. sprat. 3. udar dvije granate, oštećenje od pata	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
35	Antuna Branka Šimića 27, 29	Novi Grad	NE	28	PO+(P+6)	1.956,00	14,0x32,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
36	Antuna Branka Šimića 31, 33	Novi Grad	NE	20	PO+(P+4)	1.390,00	14,0x32,0	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
37	Antuna Branka Šimića 6	Novi Grad	NE	168	Po+P+20+Po	7.748,90	25x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata na 1. 5. i 10. spratu	OKI UPRAVITELJ
38	Aziza Sokolića 5, 6	Novi Grad	NE	20	P+2	832,38	14,5x30,5	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja, 1. i 2. sprat. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
39	Bajrama Zenunija 3	Novi Grad	NE	52	S+(P+16)	2.965,00	15x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na trećem, četvrtom, petom, šestom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) udar od granate	HETIG
40	Bajrama Zenunija 4	Novi Grad	NE	59	S+(P+18)	3.358,00	15x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanestom, dvanaestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom i osamnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG

41	Bajrama Zenunija 6	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2.353,00	15x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
42	Bosanska 1, 2	Novi Grad	NE	104	Pr+12; Pr+13	5.424,00	10mx50m	1978	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-12.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
43	Bosanska 13	Novi Grad	NE	74	P+14	4.183,00	18 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četvrtom, petom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
44	Bosanska 16	Novi Grad	NE	83	P+16	4.287,00	20 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na petnaestom,šesnaestom, katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
45	Bosanska 3 i 4	Novi Grad	NE	128	Po+(P+16)	3.366,00	15 x 38	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, trinestom, četrnestom, petnestom i šesnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
46	Bosanska 5	Novi Grad	NE	69	P+17	3.541,00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom, šestom, devetom, jedanaestom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
47	Bosanska 6	Novi Grad	NE	57	P+15	3.076,00	20 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na devetom, desetom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
48	Bosanska 7	Novi Grad	NE	55	P+13	2.900,00	20 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na devetom, desetom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
49	Brčanska 1	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1.460,00	14x18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
50	Brčanska 12 i 13	Novi Grad	NE	54	Po+(P+6)	2.653,00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

51	Brčanska 14	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6.624,80	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinestom, četrnjestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom i osamnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
52	Brčanska 15	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7.317,50	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinestom, četrnjestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
53	Brčanska 16	Novi Grad	NE	92	Po+(P+18)	6.335,00	20 x 24	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinestom, četrnjestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom i osamnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
54	Brčanska 17	Novi Grad	NE	103	Po+(P+20)	7.171,70	20 x 24	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinestom, četrnjestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
55	Brčanska 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2.106,00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

56	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2.433,00	14x18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara granate	HETIG
57	Brčanska 6 i 7	Novi Grad	NE	102	Po+(P+12)	4.898,00	14x18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
58	Brčanska 8 i 9	Novi Grad	NE	87	Po+(P+10)	4.036,00	14x18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
59	Dobrinjske bolnice 1, 2	Novi Grad	NE	41	P+6	2.202,00	38 x 15	1984	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na šestom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
60	Dobrinjske bolnice 11, 12	Novi Grad	NE	52	Po+S+8	3.172,00	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
61	Dobrinjske bolnice 13, 14	Novi Grad	NE	68	Po+(P+6)	3.918,55	42,3 x 15,1	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
62	Dobrinjske bolnice 15, 16	Novi Grad	NE	52	Po+(P+6)	3.124,99	42,3 x 15,1	1984	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na petom i šestom katu 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
63	Dobrinjske bolnice 17	Novi Grad	NE	26	Po+(P+6)	1.341,00	21,7 x 12,8	1984	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na tećem, petom i šestom katu 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
64	Dobrinjske bolnice 3, 4	Novi Grad	NE	54	P+8	2.892,00	38 x 15	1984	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na trećem, četvrtom, šestom katu", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
65	Dobrinjske bolnice 5, 6	Novi Grad	NE	50	Po+S+8	2.949,70	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
66	Dobrinjske bolnice 7, 8	Novi Grad	NE	51	Po+S+8	3.255,50	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
67	Dobrinjske bolnice 9, 10	Novi Grad	NE	52	Po+S+8	3.406,00	36x24		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
68	Emila Zole 10	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.498,00	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
69	Emila Zole 2	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.499,60	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
70	Emila Zole 4	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.498,00	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
71	Emila Zole 6	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.465,00	20x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
72	Eniza Cocalića 14	Novi Grad	NE	7	(P+2)+Pot	421,82	18,0 x 12,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu 3. od udara gelera	EPISMONT
73	Esada Pašalića 10, 11	Novi Grad	NE	37	S+6	2.690,60	40x20	1983	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

74	Esada Pašalića 8, 9	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	2.404,62	40,2 x 12,3	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na četvrtom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
75	Franje Kluza 1	Novi Grad	NE	3	Po+(P+1)	139,06	15,4 x 9,9	1956	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i na prvom katu 3. od udara granate i gelera Napomena: Pola zgrade sanirano		EPISMONT
76	Franje Kluza 21	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	248,00	18,2 x 9,8	1956	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu 3. od udara granate i gelera Napomena: pola zgrade sanirano		EPISMONT
77	Franje Kluza 8	Novi Grad	NE	4	Po+(P+1)	257,21	18,1 x 9,8	1956	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
78	Gandijeva 11, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+4)	1.949,70	36,0 x 13,1	1989	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu, drugom i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
79	Gandijeva 13	Novi Grad	NE	17	Po+P+4+Pot	1.008,00	20x13		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
80	Gandijeva 5	Novi Grad	NE	12	Po+P+4+Pot	1.026,00	16x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
81	Gandijeva 6, 7	Novi Grad	NE	26	Po+P+4+Pot	1.897,00	32x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
82	Gandijeva 8	Novi Grad		16	Po+P+4+Pot	826,80	16x16		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
83	Gandijeva 9, 10	Novi Grad		34	Po+P+4+Pot	1.957,20	52x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
84	Geteova 6, 7, 8	Novi Grad	NE	141	13; Pr + 12; Pr +	7.940,00		1981	fasada			TIP TOP
85	Geteova 1 i 2	Novi Grad	NE	119	Po+(P+17)	6.213,00	15x18	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i šesnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
86	Geteova 15	Novi Grad	NE	74	Po+(P+14)	4.183,00	26,6 x 20,0	1978	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, na prvom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
87	Geteova 3 i 4	Novi Grad	NE	130	Po+(P+17)	6.618,00	18x42	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, , dvanaestom, četrnaestom i sedamnaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
88	Geteova 9	Novi Grad	NE	43	Pr + 10	2.405,00		1983	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-10.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
89	Grada Bakua 13	Novi Grad	NE	11	Po+P+4	883,00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
90	Grada Bakua 5	Novi Grad	NE	28	Po+(P+6)	1.459,34	22,2 x 15,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na šestom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
91	Grada Kalgarija 1, 3, 5	Novi Grad	NE	47	Po+(P+5)	3.214,17	42,0 x 11,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT

92	Grada Kalgarija 10	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1.070,00	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara gelera	EPISMONT
93	Grada Kalgarija 12	Novi Grad	NE	21	Po+(P+4)	1.091,52	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, na prvom katu i dalje 3. od udara gelera	EPISMONT
94	Grada Kalgarija 6	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1.070,00	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i tečem katu 3. od udara gelera	EPISMONT
95	Grada Kalgarija 7, 9, 11	Novi Grad	NE	34	Po+P+4+Pot	2.380,50	40x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
96	Grada Kalgarija 8	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1.048,00	21,5 x 16,2	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. na udaru gelera	EPISMONT
97	Gradačačka 108, 110 i 112	Novi Grad	NE	78	P+5	2.632,00	12 x 36	1964	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
98	Gradačačka 12, 14, 16, 18	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	3.009,00	55,5 x 10,3	1963	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na više etaža 3. od udara gelera	EPISMONT
99	Gradačačka 20, 22, 24 i 26	Novi Grad	NE	24	P+2	1.509,20	10 x 40	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
100	Gradačačka 21, 23	Novi Grad	NE	79	P+4	2.903,88	14,2x43,2	1980	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
101	Gradačačka 27, 29	Novi Grad	NE	79	P+5	2.842,44	14,1x43,4	1965	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
102	Gradačačka 3, 5, 7, 9	Novi Grad	NE	56	P+4	2.976,00	10,3x55,5	1965	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
103	Gradačačka 52, 54, 56 i 58	Novi Grad	NE	56	S+(P+5)	2.983,00	10 x 40	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
104	Gradačačka 62, 64, 66	Novi Grad	NE	42	SU+(P+5)	2.256,00	30 x 12	1965	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do petog kata", a/ od udara gelera	SARAJEVOSTAN
105	Gradačačka 68	Novi Grad	NE	22	S+P+4	999,00	12x17		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 3. spratu	OKI UPRAVITELJ
106	Gradačačka 70	Novi Grad	NE	28	S+P+6	1.478,60	12x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
107	Gradačačka 72	Novi Grad	NE	28	S+P+6	1.477,00	12x17		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
108	Gradačačka 74	Novi Grad	NE	20	S+P+4	966,00	12x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
109	Gradačačka 82, 84 i 86	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2.254,00	10 x 36	1966	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG

110	Gradačačka 88, 90 i 92	Novi Grad	NE	42	S+(P+5)	2.259,00	10 x 36	1966	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
111	Habibe Stočević 23	Novi Grad	NE	10	P+3	455,00	20 x 10	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
112	Habibe Stočević 5, 7	Novi Grad	NE	16	(P+2)+Pot	833,91	30,0 x 13,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu 3. od udara gelera	EPISMONT
113	Hakije Turajlića 13, 15, 17, 19, 21	Novi Grad	NE	49	(P+2)+Pot	2.338,29	65 x 13	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
114	Hakije Turajlića 5, 7	Novi Grad	NE	12	(P+2)+ Pot	776,16	26 x 14	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera	HETIG
115	Hakije Turajlića 9 i 11	Novi Grad	NE	19	S+(P+2)	928,90	11,5 x 32,4	1984	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom i drugom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
116	Hamdije Kapidžića 1, 2	Novi Grad	NE	41	Po+S+6	2.991,10	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
117	Hamdije Kapidžića 11, 12	Novi Grad	NE	26	Po+S+4	1.781,00	39x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
118	Hamdije Kapidžića 3, 4	Novi Grad	NE	37	Po+S+6	2.934,00	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
119	Hamdije Kapidžića 5, 6	Novi Grad	NE	37	Po+S+6	2.450,00	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
120	Hamdije Kapidžića 7, 8	Novi Grad	NE	26	Po+S+4	2.275,60	39x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
121	Hamdije Kapidžića 9, 10	Novi Grad	NE	25	Po+S+4	1.775,20	39x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
122	Hasana Sućeske 1	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	2.010,00	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
123	Hasana Sućeske 10	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	1.780,00	21,0 x 18,5	1989	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na šestom katu, sedmom i potkrovlju 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
124	Ilije Engela 8, 9, 10	Novi Grad	NE	34	S+P+4	1.868.70	40x10	1965	fasada	lako oštećenje fasade, od suterena do četvrtog sprata, od udara gelera	HIDROMONTAŽA
125	Ive Andrića 2	Novi Grad	NE	47	Po+(P+15)	3.694,80	17x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
126	Ive Andrića 4	Novi Grad	NE	74	Po+(P+17)	3.789,00	17x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG

127	Ive Andrića 6	Novi Grad	NE	59	Po+(P+17)	3.341,00	17x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na petom, šestom, sedmom, jedanestom, dvanestom i sedamnestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
128	Ive Andrića 8	Novi Grad		59	Po+(P+14)	3.252,00	17 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, osmom i devetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
129	Janka Jolovića 1, 2	Novi Grad	NE	53	(P+6)	2.714,00	21,2 x 16,0	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na južnoj strani 3. od udara gelera	EPISMONT
130	Janka Jolovića 3, 4	Novi Grad	NE	52	(P+6)	2.699,10	21,2 x 16,0	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
131	Kunovska 1, 3	Novi Grad	NE	53	Po+(P+5)	2.742,00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. teško oštećenje fasade, (peti kat) lako oštećenje na ostalim etažama 2. na petom katu i ostale etaže 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
132	Kunovska 2, 4	Novi Grad	NE	38	Po+(P+3)	1.969,00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje (istočna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
133	Kunovska 5, 7	Novi Grad	NE	53	Po+(P+5)	2.733,00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na drugom katu, petom katu i dalje 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
134	Kunovska 6, 8	Novi Grad	NE	38	Po+(P+3)	1.968,00	43,2 x 15,5	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i dalje (istočna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
135	Milana Preloga 11	Novi Grad	NE	12	P+4	814,50	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
136	Milana Preloga 13	Novi Grad	NE	12	S+P+4	810,50	14x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
137	Milana Preloga 15	Novi Grad	NE	11	P+4	761,60	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
138	Milana Preloga 17, 19, 21	Novi Grad	NE	35	S+P+4	2.478,70	43x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
139	Milana Preloga 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	32	P+4	2.445,00	12 x 48	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG

140	Milana Preloga 5	Novi Grad	NE	10	P+4	705,00	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
141	Milana Preloga 7	Novi Grad	NE	10	P+4	710,40	12 x 16	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
142	Milana Preloga 9	Novi Grad	NE	13	S+P+4	809,10	14x12		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
143	Miroslava Krleže 13, 15	Novi Grad	NE	22	P+3+Pot	1.485,30	31x13		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
144	Miroslava Krleže 17, 19, 21	Novi Grad	NE	31	P+3+Pot	2.150,60	40x29		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
145	Miroslava Krleže 22, 24	Novi Grad	NE	16	P+3	1.225,00	31x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
146	Miroslava Krleže 6, 8	Novi Grad	NE	15	P+3	1.165,70	31x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
147	Mustafe Kamerića 1, 2	Novi Grad	NE	58	Po+(P+6)	3.011,00	45,6 x 14,7	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem katu i dalje 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
148	Mustafe Kamerića 11, 12	Novi Grad	NE	40	Po+(P+6)	2.458,56	35,7 x 14,2	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvi kat i dalje (južna i zapadna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
149	Mustafe Kamerića 3, 4	Novi Grad	NE	55	Po+(P+6)	2.966,00	45,6 x 14,7	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na četvrtom katu i dalje 3. od udara gelera	EPISMONT
150	Mustafe Kamerića 5, 6	Novi Grad	NE	42	P+6	2.581,30	33x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
151	Mustafe Kamerića 7, 8	Novi Grad	NE	39	P+6	2.340,40	33x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 6. spratu	OKI UPRAVITELJ
152	Mustafe Kamerića 9, 10	Novi Grad	NE	38	Po+(P+6)	2.655,96	35,7 x 14,2	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvi kat i dalje (južna i zapadna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
153	Nerkeza Smailagića 1	Novi Grad	NE	42	Po+(P+11)	2.283,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do jedanaestog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
154	Nerkeza Smailagića 13	Novi Grad	NE	74	Pr + 18	4.963,00	15mx20m	1975	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-18.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
155	Nerkeza Smailagića 14	Novi Grad	NE	74	Pr + 18	4.945,00	15mx20m	1975	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-18.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
156	Nerkeza Smailagića 2	Novi Grad	NE	54	Po+(P+13)	2.856,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do trinaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
157	Nerkeza Smailagića 3	Novi Grad	NE	62	P+15	3.223,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četrnaestom, petnaestom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
158	Nerkeza Smailagića 4	Novi Grad	NE	73	P+18	4.422,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na desetom, dvanaestom, četrnaestom, petnaestom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
159	Nerkeza Smailagića 5	Novi Grad	NE	72	Po+(P+18)	4.359,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do osamnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN

160	Nerkeza Smajlagića 6	Novi Grad	NE	73	Po+(P+18)	4.430,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do osamnaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
161	Nerkeza Smajlagića 7	Novi Grad	NE	65	Po+(P+16)	3.622,00	18 x 18	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na četrestom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate	HETIG
162	Nerkeza Smajlagića 15	Novi Grad	NE	74	Po+P+18	4.947,00	24x22		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
163	Nerkeza Smajlagića 16	Novi Grad	NE	65	Po+P+15	4.334,00	24x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
164	Nurije Pozderca 1	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.421,00	19x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
165	Nurije Pozderca 2	Novi Grad	NE	26	Po+P+6	1.328,00	19x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
166	Nurije Pozderca 3	Novi Grad	NE	35	Po+P+8	1.755,00	19x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
167	Nurije Pozderca 4	Novi Grad	NE	37	Po+P+8	1.866,90	21x18		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
168	Nurije Pozderca 7, 8	Novi Grad	NE	46	Po+P+8	3.351,10	40x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
169	Nurije Pozderca 9, 10	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	2.813,69	40,1 x 12,40	1984	fasada	1. lako oštećenje fasade – djelimično sanirano 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara granate i gelera	EPISMONT
170	Olimpijska 11	Novi Grad	NE	27	Pr + 8	1.416,00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
171	Olimpijska 17	Novi Grad	NE	27	Pr + 8	1.446,00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
172	Olimpijska 18	Novi Grad	NE	16	Pr +7	1.232,00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-7.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
173	Olimpijska 20	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1.401,00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
174	Olimpijska 24	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1.386,00	17mx12,5m	1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
175	Olimpijska 26	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1.422,00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
176	Olimpijska 28	Novi Grad	NE	18	Pr + 8	1.386,00		1984	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-8.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera	TIP TOP
177	Omera Dolovčića 1, 2	Novi Grad	NE	17	(P+2)+Pot	837,75	30,0 x 14,0	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu i drugom katu 3. od udara gelera Napomena: dio fasade saniran – termo fasada	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
178	Omladinskih radnih brigada 1	Novi Grad	NE	25	Po+P+6	1.404,00	21x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
179	Omladinskih radnih brigada 11	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1.834,00	21x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata	OKI UPRAVITELJ
180	Omladinskih radnih brigada 12	Novi Grad	NE	36	Po+P+8	1.793,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
181	Omladinskih radnih brigada 13	Novi Grad	NE	27	Po+P+6	1.395,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

182	Omladinskih radnih brigada 14	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.422,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
183	Omladinskih radnih brigada 2, 3	Novi Grad	NE	55	Po+P+6	3.261,20	42x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
184	Omladinskih radnih brigada 4, 5	Novi Grad	NE	69	Po+P+8	3.970,30	42x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
185	Oslobodilaca Sarajeva 11, 13	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1.528,00	35,2 x 14,7	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom i drugom katu i dalje (istočna strana)3. od udara granate i gelera		EPISMONT
186	Oslobodilaca Sarajeva 15, 17, 19	Novi Grad	NE	30	(P+4)	2.164,00	44,4 x 14,0	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara gelera Napomena: fasada sanirana ali loše sanirano.		EPISMONT
187	Oslobodilaca Sarajeva 3, 5	Novi Grad	NE	37	(P+4)	1.972,00	42,3 x 14,3	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju i četvrtom katu 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
188	Oslobodilaca Sarajeva 4, 6	Novi Grad	NE	37	(P+4)	1.959,00	42,3 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na drugom katu istočna strana 3. od udara granate i gelera Napomena: od udara granate cijeli betonski blok dim. 5 x 3 m' se odvojio od zida		EPISMONT
189	Oslobodilaca Sarajeva 8, 10	Novi Grad	NE	38	(P+4)	1.983,00	42,3 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade (ulaz 10 južna strana), a lako oštećenje ostalih dijelova fasade 2. na prvom katu, drugom katu i dalje 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
190	Petra Tiješića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	53	Po+P+4+Pot	2.765,00	51x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
191	Petra Tiješića 10, 12	Novi Grad	NE	33	P+5	2.155,00	30 x 10	1990	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
192	Petra Tiješića 14, 16	Novi Grad	NE	23	Po+P+4	1.754,00	18x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
193	Petra Tiješića 18, 20	Novi Grad	NE	22	Po+P+4	1.668,00	18x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
194	Petra Tiješića 2, 4	Novi Grad	NE	43	Po+(P+4)+Pot	2.027,97	36,0 x 13,0	1990	fasada	1. lako oštećenje faade 2. prvi kat, drugi i dalje 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
195	Petra Tiješića 6, 8	Novi Grad	NE	43	Po+(P+4)+Pot	2.068,25	36,0 x 13,0	1990	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu drugom i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
196	Petra Tiješića 7, 9	Novi Grad	NE	29	Po+(P+4)+Pot	1.496,65	32,4 x 15,2	1990	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu, drugom i dalje 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
197	Prijedorska 19, 21	Novi Grad	NE	36	P+3	1.776,00	10,0x35,0	1975	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
198	Prijedorska 4, 6	Novi Grad	NE	36	1+Pr + 4	1.776,00	40mx20m	1971	fasada	1. vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
199	Prijedorska 8, 10	Novi Grad	NE	36	SU+(P+4)	1.776,00	30 x 10	1967	fasada	b/ teško oštećenje fasade, " od prizemlja do četvrtog kata", a/ od udara gelera, b/ od udara granate		SARAJEVOSTAN
200	Prvomajska 1, 3, 5, 7 i 9	Novi Grad	NE	60	S+(P+4)	3.194,70	9 x 55	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

201	Prvomajska 13, 15	Novi Grad	NE	69	Pr + 6	2.238,00	25mx10m	60tih	fasada	1. vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.-6. sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera	HETIG
202	Prvomajska 14 i 16	Novi Grad	NE	66	P+4	1.830,00	12 x 32	1963	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
203	Prvomajska 17, 19, 21 i 23	Novi Grad	NE	48	S+(P+5)	2.545,00	9 x 44	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
204	Prvomajska 43	Novi Grad	NE	26	P+4	1.057,00	12 x 18	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	FIDGES UPRAVITELJ
205	Prvomajska 49 i Sulejmana ef. Musića 2	Novi Grad	NE	45	P+4	1.209,00	9 x 27	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
206	Rejhana Demirdžića 1, 3, 5	Novi Grad	NE	33	S+2+Pot	1.401,40	47x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
207	Rudija Alvalda 12, 14	Novi Grad	NE	14	Pr + 3	842,00	30mx15m	1980	fasada	oštećenje 100% cijele fasade a sanirano 50% od stanara	OKI UPRAVITELJ
208	Rudija Alvalda 9, 11	Novi Grad	NE	14	S+2+Pot	1.138,10	32x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	TIP TOP
209	Safeta Hadžića 86, 88	Novi Grad	NE	40	PR+4	1.420,00	12x30	1980	fasada	lako oštećenje fasade, na drugom i trećem spratu sprata, udari od gelera	HIDROMONTAŽA
210	Safeta Hadžića 90, 92	Novi Grad	NE	33	S+P+4	1.439,00	13x39		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
211	Safeta Hadžića 94, 96	Novi Grad	NE	34	S+P+4	1.445,00	13x39		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
212	Salke Lagumdžije 11	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1.564,00	18x23		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
213	Salke Lagumdžije 12, 13	Novi Grad	NE	62	Po+P+6	2.656,70	23x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
214	Salke Lagumdžije 14, 15	Novi Grad	NE	42	Po+P+6	2.531,10	23x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
215	Salke Lagumdžije 2, 4	Novi Grad	NE	40	P+4	2.107,00	30 x 10	1990	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na prvom katu", "na četvrtom katu", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
216	Salke Lagumdžije 6, 8	Novi Grad	NE	57	P+6	2.988,00	30 x 10	1984	fasada	b) teško oštećenje fasade, " na prvom, drugom i šestom katu", a) od udara gelera b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
217	Salke Lagumdžije 9, 10	Novi Grad	NE	41	Po+P+6	2.349,90	23x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
218	Salke Nazečića 10, 12	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1.624,17	35,3 x 13,4	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom, drugom i trećem katu (sjeverna i istočna strana) 3. od udara gelera	EPISMONT
219	Salke Nazečića 6, 8	Novi Grad	NE	56	Po+(P+6)	2.723,00	47,0 x 13,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem katu i dalje 3. od udara gelera	EPISMONT
220	Sarajevskih Ilegalaca 14, 16	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	772,00	30,0 x 11,0	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT

221	Sarajevskih Ilegalaca 6, 8	Novi Grad	NE	20	P+3	848,00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", " na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
222	Semira Frašte 1 i 2	Novi Grad	NE	118	Po+(P+15)	6.142,00	15 x 36	1982	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, devetom i trinaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
223	Semira Frašte 10	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	2.012,00	15 x 13	1979	fasada	b) teško oštećenje fasade, "od prizemlja do osmog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
224	Semira Frašte 11	Novi Grad	NE	32	P+10	1.885,00	26x15	1979	fasada	Teško oštećenje od udar granate X sprat, Laka oštećenja od udara gelera I, V i VI.sp		OKI UPRAVITELJ
225	Semira Frašte 11	Novi Grad	NE	32	P+10	1.885,00	26x15	1979	fasada	Teško oštećenje od udar granate X sprat		SARAJEVOSTAN
226	Semira Frašte 12	Novi Grad	NE	53	Po+P+12	2.889,40	18x16		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		SARAJEVOSTAN
227	Semira Frašte 18	Novi Grad	NE	50	Po+(P+12)	3.348,00	20 x 17	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvanaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
228	Semira Frašte 19	Novi Grad	NE	50	Po+(P+12)	3.331,00	20 x 17	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do dvanaestog kata", a) od udara gelera, b) od udara granate		HETIG
229	Semira Frašte 3	Novi Grad	NE	72	Po+(P+18)	4.385,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na šesnaestom katu", " na osamnaestom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		HETIG
230	Semira Frašte 4	Novi Grad	NE	73	Po+(P+18)	4.412,00	20 x 18	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četrnaestom katu", "na petnaestom, šesnaestom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		HETIG
231	Semira Frašte 7	Novi Grad	NE	53	Po+(P+12)	2.889,90	15x18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
232	Semira Frašte 8	Novi Grad	NE	33	Po+(P+10)	1.917,60	15x18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, petom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
233	Semira Frašte 9	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1.923,00	15x18	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom i trećem katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
234	Senada Mandića Dende 3	Novi Grad	NE	38	(P+9)+Pot	1.972,00	18 x 16	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN

235	Smaila Šikala 2, 4	Novi Grad	NE	60	S+P+3+Pot	3.094,60	44x18		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata		OKI UPRAVITELJ
236	Sulejmana ef Musića 3, 4	Novi Grad	NE	14	S+(P+4)	751,40	21,7 x 15,5	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
237	Teheranski trg 1	Novi Grad	NE	28	PO+(P+7)	1.858,02	14,0x18,0	1983	fasada	1. teško oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
238	Teheranski trg 11	Novi Grad	NE	39	(P+8)+Pot	2.074,00	16 x 16	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom, šestom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
239	Teheranski trg 5	Novi Grad	NE	26	P+8	1.568,00	15 x 15	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem, sedmom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
240	Teheranski trg 7	Novi Grad	NE	48	(P+8)+Pot	3.165,00	20 x 16	1988	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na petom, šestom, sedmom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
241	Teheranski trg 9	Novi Grad	NE	40	(P+8)+Pot	2.302,00	18 x 16	1988	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
242	Trg djece Dobrinje 1	Novi Grad	NE	20	Po+P+6	1.134,00	17x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
243	Trg djece Dobrinje 15	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.480,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
244	Trg djece Dobrinje 19	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.470,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
245	Trg djece Dobrinje 2	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	835,00	18x16	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
246	Trg djece Dobrinje 21	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.472,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
247	Trg djece Dobrinje 23	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.496,10	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
248	Trg djece Dobrinje 27	Novi Grad	NE	27	Po+P+6	1.403,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
249	Trg djece Dobrinje 29	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.536,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
250	Trg djece Dobrinje 30	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	818,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
251	Trg djece Dobrinje 31, 33, 35	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6) + Pot	3.129,57	38,5 x 10,7	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade (ulaz 31) 2. na svim etažama (istočna strana) 3. od udara gelera		EPISMONT
252	Trg djece Dobrinje 37	Novi Grad	NE	20	Po+P+6	1.134,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
253	Trg djece Dobrinje 39	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6) + Pot	1.134,00	18,3 x 13,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
254	Trg djece Dobrinje 4	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	838,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
255	Trg međunarodnog prijateljstva 10	Novi Grad	NE	61	Po+(P+15)	4.562,10	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom, trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
256	Trg međunarodnog prijateljstva 11	Novi Grad	NE	52	Po+(P+13)	3.695,00	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanestom i trinestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
257	Trg međunarodnog prijateljstva 13	Novi Grad	NE	32	Po+(P+10)	2.033,00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, na prvom katu", "na drugom, trećem katu", a / od udara gelera		SARAJEVOSTAN

258	Trg međunarodnog prijateljstva 14	Novi Grad	NE	27	Po+(P+8)	1.662,00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prizemlja do šestog kata", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
259	Trg međunarodnog prijateljstva 15	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1.732,00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem katu", "na petom katu", "na osmom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
260	Trg međunarodnog prijateljstva 18	Novi Grad	NE	38	P+12	2.368,00	15 x 12	1978	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, šestom, sedmom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
261	Trg međunarodnog prijateljstva 4	Novi Grad	NE	26	Po+(P+7)	1.721,40	14x18	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
262	Trg međunarodnog prijateljstva 7	Novi Grad	NE	38	Po+(P+12)	2.374,00	15 x 12	1977	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", na drugom, trećem, šestom i devetom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
263	Trg međunarodnog prijateljstva 8	Novi Grad	NE	53	Po+(P+13)	3.987,00	20 x 20	1977	fasada	a) ako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", na sedmom, osmom katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
264	Trg međunarodnog prijateljstva 9	Novi Grad	NE	60	Po+(P+15)	4.527,40	18x20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: b) od udara granate		HETIG
265	Trg nezavisnosti 14	Novi Grad	NE	15	P+4	894,00	15 x 15	1982	fasada	b) teško oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
266	Trg nezavisnosti 15	Novi Grad	NE	11	P+5	1.134,00	15 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na četvrtom, petom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
267	Trg nezavisnosti 16	Novi Grad	NE	14	Pr + 4	1.028,00	24,5mx24,5m	1983	fasada	1. vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 1.- 4. sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
268	Trg nezavisnosti 17	Novi Grad	NE	14	Pr + 4	922,00	18mx12m	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade; 2. pozicija oštećenja: od 3,4. sprat; 3. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
269	Trg nezavisnosti 19	Novi Grad	NE	22	Po+S+5	1.061,00	21x19		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
270	Trg nezavisnosti 20	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1.129,00	14 x 20	1981	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugo, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
271	Trg nezavisnosti 22	Novi Grad	NE	23	P+4	1.106,00	15x 12	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem, četvrtom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
272	Trg nezavisnosti 24	Novi Grad	NE	27	P+6	1.505,00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN

273	Trg nezavisnosti 25	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1.956,00	14 x 22	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugo, trećem, četvrtom, sedmom, desetom i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
274	Trg nezavisnosti 26	Novi Grad	NE	35	P+8	1.986,00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem, četvrtom, petom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
275	Trg nezavisnosti 27	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2.407,00	14 x 22	1980	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugo, trećem, četvrtom, sedmom, desetom i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
276	Trg nezavisnosti 28	Novi Grad	NE	43	P+10	2.403,00	20 x 15	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom, drugom, trećem, sedmom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
277	Trg Sabora bosanskog 20, 22	Novi Grad	NE	16	P+3	1.039,00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
278	Trg Sabora bosanskog 10, 12, 14	Novi Grad	NE	26	P+3	1.573,00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
279	Trg Sabora bosanskog 24, 26	Novi Grad	NE	12	P+2	832,00	25 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
280	Trg Sabora bosanskog 28, 30	Novi Grad	NE	18	(P+2)+ Pot	1.136,58	32,0 x 13,5	1983	fasada	1. teško oštećenje fasade (ulaz 28, zapad) a na ostalim dijelovima lako oštećenje 2. na svim etažama 3. od udara granate i gelera		EPISMONT
281	Trg Sabora bosanskog 6, 8	Novi Grad	NE	18	P+3	1.106,00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
282	Trg sarajevske olimpijade 1	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1.294,46	20,2 x 12,6	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
283	Trg sarajevske olimpijade 10	Novi Grad	NE	16	Po+(P+4)	888,00	18,3 x 14,8	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
284	Trg sarajevske olimpijade 11, 13	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6)+Pot	2.730,00	40,4 x 12,7	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na drugom katu i dalje 3. od udara gelera		EPISMONT
285	Trg sarajevske olimpijade 15, 17	Novi Grad	NE	54	Po+(P+6)	2.685,00	41,5 x 15,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem i šestom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
286	Trg sarajevske olimpijade 16, 18, 20	Novi Grad	NE	36	Po+(P+6)+Pot	2.524,54	49,5 x 11,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na trećem i četvrtom katu 3. od udara gelera		EPISMONT
287	Trg sarajevske olimpijade 19, 21	Novi Grad	NE	53	P+6	2.618,00	42 x 12	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom, trećem katu", a) od udara gelera		SARAJEVOSTAN
288	Trg sarajevske olimpijade 22, 24, 26	Novi Grad	NE	32	Po+(P+4)	2.306,60	49,5 x 11,0	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade (zapadna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
289	Trg sarajevske olimpijade 3	Novi Grad	NE	19	Po+(P+6)	1.229,77	20,2 x 12,6	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prvom katu udar granate, a na ostalim etažama udar gelera 3. od udara granate i gelera		EPISMONT

290	Trg sarajevske olimpijade 32, 34	Novi Grad	NE	30	Po+(P+4)	1.624,98	33,0 x 11,5	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade (istočna i sjeverna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
291	Trg sarajevske olimpijade 4	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840,00	18,3 x 14,8	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
292	Trg sarajevske olimpijade 40	Novi Grad	NE	16	Po+P+4	893,60	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
293	Trg sarajevske olimpijade 6	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840,00	18,3 x 14,8	1985	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT
294	Trg sarajevske olimpijade 7, 9	Novi Grad	NE	37	Po+P+6	2.336,00	38x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
295	Trg sarajevske olimpijade 8	Novi Grad	NE	14	Po+P+4	784,00	17x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
296	Trg solidarnosti 13	Novi Grad	NE	50	Po+(P+15)	3.609,60	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
297	Trg solidarnosti 15	Novi Grad		48	P+16	3.025,00	3x30	1976	fasada	Teško oštećenje od granate i gelera	HETIG
298	Trg solidarnosti 21	Novi Grad	NE	50	Po+(P+13)	2.940,00	18 x 20	1977	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju i na prvom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	FIDGES UPRAVITELJ
299	Trg Williama Shakesperea 2, 4	Novi Grad	NE	25	P+3	1.637,00	30 x 10	1990	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", "na drugom katu", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
300	Trg ZAVNOBiH-a 1	Novi Grad	NE	43	Po+(P+10)	2.362,00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na šestom, sedmom, osmom i jedanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
301	Trg ZAVNOBiH-a 10	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.059,80	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
302	Trg ZAVNOBiH-a 11	Novi Grad	NE	16	Po+(P+5)	1.143,70	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
303	Trg ZAVNOBiH-a 12	Novi Grad	NE	16	Po+(P+5)	1.144,00	15 x 12	1979	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
304	Trg ZAVNOBiH-a 13	Novi Grad	NE	14	Po+(P+5)	945,00	14 x 20	1978	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
305	Trg ZAVNOBiH-a 14	Novi Grad	NE	12	Po+(P+4)	760,00	19,0 x 12,0	1979	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera	EPISMONT

306	Trg ZAVNOBiH-a 15	Novi Grad	NE	14	Po+(P+4)	930,00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
307	Trg ZAVNOBiH-a 16	Novi Grad	NE	14	S+4	928,00	21x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	SARAJEVOSTAN
308	Trg ZAVNOBiH-a 17	Novi Grad	NE	11	Po+(P+4)	1.037,00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	HETIG
309	Trg ZAVNOBiH-a 18	Novi Grad	NE	11	Po+(P+5)	1.130,00	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvo, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
310	Trg ZAVNOBiH-a 19	Novi Grad	NE	11	Po+(P+4)	1.030,00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	HETIG
311	Trg ZAVNOBiH-a 2	Novi Grad	NE	44	Po+P+10	2.383,40	16x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	SARAJEVOSTAN
312	Trg ZAVNOBiH-a 20	Novi Grad	NE	13	Po+(P+5)	847,00	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
313	Trg ZAVNOBiH-a 21	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1.103,00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	HETIG
314	Trg ZAVNOBiH-a 22	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.107,80	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
315	Trg ZAVNOBiH-a 23	Novi Grad	NE	23	Po+(P+4)	1.098,60	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
316	Trg ZAVNOBiH-a 24	Novi Grad	NE	24	Po+(P+4)	1.119,00	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	SARAJEVOSTAN
317	Trg ZAVNOBiH-a 25	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.248,00	15 x 13	1980	fasada	a) lako oštećenje fasade, "od prvog do četvrtog kata", a) od udara gelera	HETIG
318	Trg ZAVNOBiH-a 26	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.103,80	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

319	Trg ZAVNOBiH-a 27	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1.487,00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
320	Trg ZAVNOBiH-a 29	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1.994,00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG
321	Trg ZAVNOBiH-a 30	Novi Grad	NE	36	Po+(P+8)	1.961,50	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
322	Trg ZAVNOBiH-a 31	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2.453,00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
323	Trg ZAVNOBiH-a 32	Novi Grad	NE	44	Po+(P+10)	2.411,50	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
324	Trg ZAVNOBiH-a 33	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2.862,50	14 x 20	1980	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	HETIG
325	Trg ZAVNOBiH-a 7	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.061,70	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrto katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	HETIG

326	Trg ZAVNOBiH-a 8	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.049,00	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
327	Trg ZAVNOBiH-a 9	Novi Grad	NE	22	Po+(P+4)	1.093,70	14 x 20	1979	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
328	Trg Zlatnih ljiljana 1, 3	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1.524,00	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gелera	EPISMONT
329	Trg Zlatnih ljiljana 16, 18	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1.553,82	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gелera	EPISMONT
330	Trg Zlatnih ljiljana 20, 22	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1.542,98	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gелera	EPISMONT
331	Trg Zlatnih ljiljana 24, 26	Novi Grad	NE	28	(P+4)	1.529,00	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gелera	EPISMONT
332	Trg Zlatnih ljiljana 25, 27, 29	Novi Grad	NE	42	(P+4)	2.286,00	53,0 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvi kat i dalje 3. od udara granate i gелera	EPISMONT
333	Trg Zlatnih ljiljana 28, 30	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1.416,00	35,20 x 13,8	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara granate i gелera	EPISMONT
334	Trg Zlatnih ljiljana 31, 33	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1.414,00	35,3 x 14,3	1982	fasada	1. teško oštećenje fasade 2. na prizemlju, prvom katu i dalje 3. od udara granata i gелera	EPISMONT
335	Trg Zlatnih ljiljana 32, 34, 36	Novi Grad	NE	30	(P+4)	2.115,00	38,70 x 12,2	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gелera	EPISMONT
336	Trg Zlatnih ljiljana 5, 7	Novi Grad	NE	26	(P+4)	1.414,00	35,2 x 13,8	1982	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gелera Napomena: ulaz 7 saniran	EPISMONT
337	Trg Zlatnih ljiljanaa 10, 12, 14	Novi Grad	NE	30	P+4	2.107,00	30 x 10	1983	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na trećem katu", b) od udara granate	SARAJEVOSTAN
338	Vahide Maglajlić 2	Novi Grad	NE	16	P+3	798,00	21x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
339	Vahide Maglajlić 4, 6	Novi Grad	NE	30	P+3	1.523,00	42x14		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gелera i granata	OKI UPRAVITELJ
340	Vahide Maglajlić 5, 7	Novi Grad	NE	30	P+3	1.144,00	30x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
341	Vahide Maglajlić 8, 10	Novi Grad	NE	31	P+3	1.523,00	42x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
342	Vladimira Nazora 12	Novi Grad	NE	9	S+P+2	516,00	10x10	1982	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
343	Vladimira Nazora 2, 4, 6, 8, 10	Novi Grad	NE	47	S+P+2	2.408,00	15x35	1982	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
344	Voje Dimitrijevića 12, 14	Novi Grad	NE	21	P+3	856,00	25 x 10	1982	fasada	a) lako oštećenje fasade, "na prvom katu", a) od udara gелera	EPISMONT
345	Voje Dimitrijevića 2	Novi Grad	NE	10	(P+2)+Pot	418,00	15,0 x 11, 0	1982	fasada	1.lako oštećenje fasade (južna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
346	Voje Dimitrijevića 8, 10	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	788,89	30,0 x 11, 0	1982	fasada	1.lako oštećenje fasade (ulaz 8 zapadna i južna strana) 2. na svim etažama 3. od udara gелera	OKI UPRAVITELJ
347	Vrbovska 4, 6, 8	Novi Grad	NE	53	SU+(P+4)	1.956,00	30 x 10	1967	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do četvrtog kata", a/ od udara gелera	SARAJEVOSTAN
348	Vrbovska 5, 7, 9, 11	Novi Grad	NE	61	SU+(P+4)	2.669,00	45 x 10	1983	fasada	a/ lako oštećenje fasade, "od prizemlja do četvrtog kata", a/ od udara gелera	SARAJEVOSTAN

349	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3.482,00	12 x 24	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom i dvanaestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
350	Žrtava fašizma 1	Novi Grad	NE	94	Po+(P+18)	6.633,00	16,5 x 19,5	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinestom i četrnestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
351	Žrtava fašizma 13	Novi Grad	NE	26	Po+(P+8)	1.444,00	14 x 18	1973	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
352	Žrtava fašizma 2	Novi Grad	NE	105	Po+(P+20)	7.209,00	16,5 x 19,5	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom, jedanaestom, dvanaestom, trinestom, četrnestom, petnestom, šesnestom, sedamnestom, osamnestom, devetnestom i dvadesetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate		HETIG
353	Žrtava fašizma 4	Novi Grad	NE	27	Po+(P+6)	1.322,00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
354	Žrtava fašizma 5	Novi Grad	NE	35	Po+(P+8)	1.711,00	14 x 18	1972	fasada	1. vrsta oštećenja : a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG

355	Žrtava fašizma 6 i 7	Novi Grad	NE	84	Po+(P+10)	3.904,00	14,4 x 15	1974	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom, desetom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		JOBING
-----	----------------------	-----------	----	----	-----------	----------	-----------	------	--------	--	--	--------

4.1.3. LIFTOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Brčanska 5	Novi Grad	NE	51	Po+(P+12)	2.433,00	14x18	1973	lift	1. vrsta oštećenja: b) teško oštećenje lifta 2. pozicija oštećenja: a) pogonska mašina b) kabina c) sajla d) instalacija e) pristupna vrata 3. uorak oštećenja b) od udara granate		HETIG
2	Dobrinjske bolnice 4	Novi Grad	NE	27	P+8	1.447,00	19 x 15	1984	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
3	Nerkeza Smalagića 2	Novi Grad	NE	54	Po+(P+13)	2.856,00	20 x 18	1979	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacija, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
4	Semira Frašte 11	Novi Grad	NE	32	P+10	1.885,00	26x15	1979	lift	Laka oštećenja od udara gelera I, V i VI.sp		SARAJEVOSTAN
5	Trg nezavisnosti 2	Novi Grad	NE	43	P+10	2.405,00	20 x 15	1981	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
6	Trg nezavisnosti 3	Novi Grad	NE	36	P+8	1.985,00	20 x 15	1981	lift	a) lako oštećenje lifta, a) pogonska mašina, b) kabina, c) sajle, d) instalacije, a) od udara gelera, b) od udara granate		SARAJEVOSTAN
7	Žrtava fašizma 9 i 10	Novi Grad	NE	76	Po+(P+12)	3.482,00	12 x 24	1973	lift	Lift na broju 10		HETIG

4.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Habibe Stočević 19, 21	Novi Grad	NE	12	Pr + 2	821,00	20mx22m		dimnjaci	na broju 19. i broju 21. po 2 dimnjaka a na 21.i par ploča od granata		TIP TOP
2	Senada Mandića Dende 6	Novi Grad	NE	36	PO+(P+8)	2.185,01	16,5x28,9	1980	drugo	1. teško oštećenje 2. podrumске prostorije devastirane		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

4.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

Napomena: Općina Novi Grad nije dostavila zgrade koje su devastirane usljed ratnih dejstava.

4.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Adija Mulabegovića 10, 12	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)	2.578,23		1985	krov		pokrov eternit djelimično	EPISMONT
2	Adija Mulabegovića 14, 16	Novi Grad	NE	36	Po+P+7+Pot	2.668,30	31x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Adija Mulabegovića 9, 11	Novi Grad	NE	39	Po+(P+8)	2.910,30		1985	krov		pokrov eternit djelimično	EPISMONT
4	Akifa Šeremeta 10	Novi Grad		11	(P+2)	344,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
5	Akifa Šeremeta 16	Novi Grad		6	P+2	350,29	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	OKI UPRAVITELJ
6	Akifa Šeremeta 18	Novi Grad		6	P+2	364,33	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	OKI UPRAVITELJ
7	Akifa Šeremeta 2	Novi Grad		12	S+P+1	354,00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
8	Akifa Šeremeta 20	Novi Grad		6	S+P+1	314,00	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
9	Akifa Šeremeta 21	Novi Grad		12	S+P+1	360,90	14x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
10	Akifa Šeremeta 24	Novi Grad		6	S+P+1	307,00	14x14		krov		krov od azbesta	HETIG
11	Akifa Šeremeta 25	Novi Grad		10	P+2	421,07	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	EPISMONT
12	Akifa Šeremeta 26	Novi Grad		6	P+2	379,68	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	OKI UPRAVITELJ
13	Akifa Šeremeta 27	Novi Grad		12	S+P+1	351,60	14x14		krov		krov od azbesta	EPISMONT
14	Akifa Šeremeta 28	Novi Grad		6	S+(P+1)	305,00	10 x 12	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	EPISMONT
15	Akifa Šeremeta 29	Novi Grad		8	P+2	482,84	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	OKI UPRAVITELJ
16	Akifa Šeremeta 30	Novi Grad		6	(P+2)	314,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
17	Akifa Šeremeta 31	Novi Grad		8	P+2	372,41	14,50x 12,26	1978	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	EPISMONT
18	Akifa Šeremeta 33	Novi Grad		8	P+2	372,85	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	OKI UPRAVITELJ
19	Akifa Šeremeta 34	Novi Grad		6	S+P+1	298,00	14x14		krov		krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
20	Akifa Šeremeta 35	Novi Grad		12	(P+2)	365,28		1982	krov		pokrov salonit	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
21	Akifa Šeremeta 37	Novi Grad		11	(P+2)	403,00		1982	krov		pokrov salonit	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
22	Akifa Šeremeta 38	Novi Grad		4	P+2	366,59	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
23	Akifa Šeremeta 4	Novi Grad		12	S+P+1	360,00	14x14		krov		krov od azbesta	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
24	Akifa Šeremeta 42	Novi Grad		6	P+2	362,28	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR

25	Akifa Šeremeta 46	Novi Grad		7	P+2	370,94	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
26	Akifa Šeremeta 56	Novi Grad		6	(P+2)	303,00		1982	krov		pokrov salonit	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
27	Akifa Šeremeta 60	Novi Grad		10	(P+2)	373,63		1982	krov		pokrov salonit	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
28	Akifa Šeremeta 62	Novi Grad		6	S+P+1	276,00	14x14		krov		krov od azbesta	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
29	Andreja Andrejevića 11	Novi Grad		8	P+2	374,83	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
30	Andreja Andrejevića 17	Novi Grad		10	P+2	328,57	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
31	Andreja Andrejevića 126	Novi Grad		6	(P+2)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
32	Andreja Andrejevića 132	Novi Grad		4	(P+2)	311,22		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
33	Andreja Andrejevića 134	Novi Grad		4	(P+2)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
34	Andreja Andrejevića 15	Novi Grad		8	P+2	368,60	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
35	Andreja Andrejevića 19	Novi Grad		8	P+2	443,43	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
36	Andreja Andrejevića 21	Novi Grad		8	P+2	377,37	14,50x 12,26	1978	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
37	Andreja Andrejevića 23	Novi Grad		8	P+2	377,27	14,50x 12,26	1978	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
38	Andreja Andrejevića 25	Novi Grad		8	P+2	372,26	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
39	Andreja Andrejevića 27	Novi Grad		7	P+2	362,59	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
40	Andreja Andrejevića 29	Novi Grad		6	P+2	400,55	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
41	Andreja Andrejevića 31	Novi Grad		6	P+2	374,72	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
42	Andreja Andrejevića 35	Novi Grad		9	(P+2)	385,50		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
43	Andreja Andrejevića 37	Novi Grad		4	P+2	378,20	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
44	Andreja Andrejevića 39	Novi Grad		3	P+2	369,53	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
45	Andreja Andrejevića 41	Novi Grad		4	(P+2)	324,44		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
46	Andreja Andrejevića 51	Novi Grad		4	P+2	356,61	14,50x 12,26	1978	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
47	Andreja Andrejevića 53	Novi Grad			(P+2)			1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
48	Andreja Andrejevića 64	Novi Grad		6	(P+2)	308,13		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
49	Andreja Andrejevića 66	Novi Grad		6	(P+2)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT

50	Andreja Andrejevića 68	Novi Grad		10	(P+2)	354,52		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
51	Andreja Andrejevića 76	Novi Grad		7	(P+2)	315,50		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
52	Andreja Andrejevića 78	Novi Grad	NE	6	S+(P+1)	928,00	10 x 12	1978	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
53	Andreja Andrejevića 80	Novi Grad		6	(P+2)	302,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
54	Andreja Andrejevića 94	Novi Grad		7	(P+2)	346,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
55	Branka Mikulića 1, 2	Novi Grad		13	(P+3)	820,09		1982	krov		na ulazu br.1 pokrov salonit djelomično	EPISMONT
56	Branka Mikulića 3, 4	Novi Grad		12	(P+3)	745,00		1982	krov		na ulazu br.3 pokrov salonit djelomično	EPISMONT
57	Eniza Cocalića 1, 3	Novi Grad	NE	12	S+2+Pot	732,00	34x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
58	Eniza Cocalića 10	Novi Grad		8	P+2	421,36	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	EPISMONT
59	Eniza Cocalića 14	Novi Grad	NE	7	(P+2)+Pot	421,82		1982	krov		pokrov salonit	OKI UPRAVITELJ
60	Eniza Cocalića 2	Novi Grad		6	P+2	424,01	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
61	Eniza Cocalića 4	Novi Grad		8	P+2	431,53	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
62	Eniza Cocalića 6	Novi Grad		8	P+2	435,26	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
63	Eniza Cocalića 8	Novi Grad		8	P+2	430,62	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
64	Eniza Cocalića 9, 11	Novi Grad		12	S+2+Pot	802,00	34x14		krov		krov od azbesta	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
65	Grada Bakua 1	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.468,40	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
66	Grada Bakua 10	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1.112,00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
67	Grada Bakua 11	Novi Grad	NE	10	Po+P+4	805,00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
68	Grada Bakua 12	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1.118,00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
69	Grada Bakua 14	Novi Grad	NE	22	Po+P+4	1.124,00	16x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
70	Grada Bakua 15	Novi Grad	NE	10	Po+P+4	819,70	16x15	1986	fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
71	Grada Bakua 2	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1.124,20	22x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
72	Grada Bakua 3	Novi Grad	NE	27	Po+P+6	1.378,00	22x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
73	Grada Bakua 4	Novi Grad	NE	19	Po+P+4	1.012,00	22x15		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
74	Grada Bakua 5	Novi Grad	NE	28	Po+(P+6)	1.459,34		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
75	Grada Bakua 7	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.499,00	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
76	Grada Bakua 8	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1.124,60	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
77	Grada Bakua 9	Novi Grad	NE	10	Po+P+6	811,00	22x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
78	Grada Kalgarija 1, 3, 5	Novi Grad	NE	47	Po+(P+5)	3.214,17		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
79	Grada Kalgarija 10	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1.070,00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
80	Grada Kalgarija 12	Novi Grad	NE	21	Po+(P+4)	1.091,52		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
81	Grada Kalgarija 2	Novi Grad	NE	20	Po+P+4	1.070,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
82	Grada Kalgarija 4	Novi Grad	NE	21	Po+P+4	1.090,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
83	Grada Kalgarija 6	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1.070,00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
84	Grada Kalgarija 8	Novi Grad	NE	20	Po+(P+4)	1.048,00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
85	Habibe Stočević 1, 3	Novi Grad	NE	14	(P+2)+Pot	800,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT

86	Habibe Stočević 16, 18	Novi Grad		20	(P+3)	916,90		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
87	Habibe Stočević 5, 7	Novi Grad	NE	16	(P+2)+Pot	833,91	30,0 x 13,5	1982	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera	na ulazu br.5 pokrov salonit	EPISMONT
88	Hakije Turajlića 25, 27, 29, 31, 33	Novi Grad		49	S+P+1+Pot	2.269,20	58x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
89	Hakije Turajlića 41	Novi Grad		6	P+2	443,68	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	EPISMONT
90	Hakije Turajlića 43	Novi Grad		6	P+2	483,69	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	EPISMONT
91	Hasana Sućeske 10	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	1.780,00	21,0 x 18,5	1989	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate Napomena: krov saniran ali ne konačno	pokrov eternit	EPISMONT
92	Hasana Sućeske 12	Novi Grad	NE	35	Po+P+7+Pot	1.804,60	16x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
93	Hasana Sućeske 2,4	Novi Grad	NE	69	Po+P+7+Pot	3.541,00	42x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
94	Hasana Sućeske 3	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	2.108,20	12x18	1989	kosi krov	Pokrov je od eternita.	pokrov je od eternita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
95	Hasana Sućeske 6	Novi Grad	NE	35	Po+P+7+Pot	1.737,40	21x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
96	Hasana Sućeske 7	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)+Pot	2.129,80	12x18	1989	kosi krov	Pokrov je od eternita.	pokrov je od eternita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
97	Hasana Sućeske 8	Novi Grad	NE	34	Po+P+7+Pot	1.692,40	21x22		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
98	Kasima Prohića 2	Novi Grad		21	Po+P+6	1.063,00	16x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
99	Luja Pastera 1	Novi Grad		6	P+3	425,61	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
100	Midhata Begića br.1	Novi Grad		8	P+3	423,27	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
101	Midhata Begića br.3	Novi Grad		8	P+3	420,86	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
102	Midhata Begića br.5	Novi Grad		8	P+3	432,20	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
103	Mustafe Latifića br.1	Novi Grad		8	P+3	428,49	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
104	Mustafe Latifića br.2	Novi Grad		8	P+3	432,20	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
105	Mustafe Latifića br.3	Novi Grad		8	P+3	416,86	10,40 x 10,10	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
106	Nadežde Petrović 12, 14	Novi Grad		16	(P+3)	821,75		1982	krov		na ulazu br.12 pokrov salonit	EPISMONT
107	Omera Dolovčića 1, 2	Novi Grad	NE	17	(P+2)+Pot	837,75	30,0 x 14,0	1982	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera Napomena: dio krova saniran al ne konačno (salonit)	na ulazu br.1 pokrov salonit	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
108	Omera Dolovčića 5	Novi Grad		8	P+3	437,09	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	EPISMONT
109	Omera Dolovčića 6	Novi Grad		8	P+3	439,73	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	EPISMONT
110	Omera Hajama 1, 2	Novi Grad	NE	16	S+2+Pot	802,00	27x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
111	Omera Hajama 3, 4	Novi Grad		16	S+2+Pot	820,40	27x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

112	Reihana Demirdžića 6	Novi Grad	NE	8	P+3	420,85	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
113	Rudi Čajevac 2	Novi Grad		8	S+(P+1)	360,00	10 x 12	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
114	Rudolfa Rude Tomića 10	Novi Grad		6	(P+2)	282,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
115	Rudolfa Rude Tomića 11	Novi Grad		4	P+2	293,00	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
116	Rudolfa Rude Tomića 12	Novi Grad		6	(P+2)	304,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
117	Rudolfa Rude Tomića 14	Novi Grad		6	(P+2)	305,56		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
118	Rudolfa Rude Tomića 17	Novi Grad		8	(P+2)	369,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
119	Rudolfa Rude Tomića 19	Novi Grad		4	(P+2)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
120	Rudolfa Rude Tomića 2	Novi Grad		6	(P+2)	259,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
121	Rudolfa Rude Tomića 28	Novi Grad		9	P+2	348,00	10,40 x 10,10	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
122	Rudolfa Rude Tomića 32	Novi Grad		6	(P+2)	306,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
123	Rudolfa Rude Tomića 34	Novi Grad		10	(P+2)	369,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
124	Salke Nazečića 10, 12	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1.624,17		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
125	Salke Nazečića 6, 8	Novi Grad	NE	56	Po+(P+6)	2.723,00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
126	Salke Nezečića 1, 3	Novi Grad		44	Po+P+4	2.395,70	44x14		krov		krov i fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
127	Salke Nezečića 2, 4	Novi Grad	NE	59	Po+P+6	2.786,70	46x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
128	Salke Nezečića 5, 7	Novi Grad		45	Po+P+4	2.444,00	44x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
129	Salke Nezečića 9, 11	Novi Grad		45	Po+P+4	2.460,00	40x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
130	Sarajevskih Ilegalaca 14, 16	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	772,00		1982	krov		pokrov salonit djelimično	EPISMONT
131	Šefika Dorića 1	Novi Grad		8	P+2	376,27	14,50x 12,26	1982	kosi krov 1/2		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
132	Šefika Dorića 20	Novi Grad		6	P+2	371,59	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
133	Šefika Dorića 22	Novi Grad		7	(P+2)	330,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
134	Šefika Dorića 24	Novi Grad		6	P+2	374,42	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
135	Šefika Dorića 26	Novi Grad		6	P+2	360,55	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
136	Šefika Dorića 28	Novi Grad		6	P+2	381,98	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
137	Šefika Dorića 3	Novi Grad		4	P+2	369,14	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
138	Šefika Dorića 30	Novi Grad		10	S+(P+1)	367,20	10 x 12	1980	kosi krov	Pokrov od valovitog salonita.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
139	Šefika Dorića 32	Novi Grad		6	P+2	372,59	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
140	Šefika Dorića 34	Novi Grad		6	P+2	359,90	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
141	Šefika Dorića 36	Novi Grad		6	P+2	363,68	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR

142	Šefika Dorića 38	Novi Grad		6	P+2	378,85	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
143	Šefika Dorića 4	Novi Grad		4	P+2	4,00	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
144	Šefika Dorića 40	Novi Grad		6	P+2	381,98	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
145	Šefika Dorića 5	Novi Grad		8	P+2	375,91	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
146	Šefika Dorića 9	Novi Grad		6	P+2	377,94	14,50x 12,26	1982	kosi krov		valoviti salonit-male table	STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČAR
147	Šukrije Pandže 2	Novi Grad		6	(P+2)	294,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
148	Šukrije Pandže 3	Novi Grad		6	(P+2)	296,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
149	Šukrije Pandže 4A	Novi Grad		9	(P+2)	337,52		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
150	Šukrije Pandže 7	Novi Grad		6	(P+2)	478,06		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
151	Teheranski trg 12	Novi Grad		40	Po+P+8+Pot	2.035,20	19x25		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
152	Teheranski trg 14	Novi Grad		39	Po+P+8+Pot	2.053,50	19x25		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
153	Teheranski trg 3	Novi Grad		27	Po+S+8+Pot	1.934,00	35x20		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
154	Teheranski trg 4	Novi Grad		29	Po+P+8+Pot	1.898,70	19x25		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
155	Trg Djece Dobrinje 31, 33, 35	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6) + Pot	3.129,57		1985	krov		na ulazima br. 31 i 35 pokrov salonit	EPISMONT
156	Trg djece Dobrinje 10, 12, 14	Novi Grad	NE	31	Po+P+4	2.140,00	40x15	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
157	Trg djece Dobrinje 16, 18, 20	Novi Grad	NE	30	Po+P+4	2.138,50	40x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
158	Trg djece Dobrinje 17	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.413,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
159	Trg djece Dobrinje 22	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	818,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
160	Trg djece Dobrinje 24	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	791,70	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
161	Trg djece Dobrinje 25	Novi Grad	NE	28	Po+P+6	1.470,00	21x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
162	Trg djece Dobrinje 26	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	810,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
163	Trg djece Dobrinje 28	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	820,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
164	Trg djece Dobrinje 3	Novi Grad	NE	22	Po+P+6	1.192,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
165	Trg djece Dobrinje 41	Novi Grad	NE	22	Po+P+6	1.173,60	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
166	Trg djece Dobrinje 43	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1.171,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
167	Trg djece Dobrinje 45	Novi Grad	NE	22	Po+P+6	1.229,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
168	Trg djece Dobrinje 5	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1.172,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
169	Trg djece Dobrinje 6	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	820,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
170	Trg djece Dobrinje 7	Novi Grad	NE	21	Po+P+6	1.164,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
171	Trg djece Dobrinje 8	Novi Grad	NE	14	Po+P+4	766,00	18x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
172	Trg djece Dobrinje 9, 11, 13	Novi Grad	NE	41	Po+P+6	2.984,70	40x16		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
173	Trg sarajevske olimpijade 32, 34	Novi Grad	NE	30	Po+(P+4)	1624,98		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
174	Trg sarajevske olimpijade 15, 17	Novi Grad	NE	54	(P+6)	2.685,00		1985	krov		na ulazu br. 17 pokrov salonit	EPISMONT
175	Trg sarajevske olimpijade 11, 13	Novi Grad	NE	45	Po+(P+6)+Pot	2.733,00		1985	krov		na ulazu br.11 pokrov salonit	EPISMONT
176	Trg sarajevske olimpijade 22, 24, 26	Novi Grad	NE	32	Po+(P+4)	2.306,60		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
177	Trg sarajevske olimpijade 1	Novi Grad	NE	20	Po+(P+6)	1.294,46		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
178	Trg sarajevske olimpijade 10	Novi Grad	NE	16	Po+(P+4)	888,00		1985	krov		pokrov salonit djelimično	EPISMONT
179	Trg sarajevske olimpijade 12	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	840,00	17x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
180	Trg sarajevske olimpijade 14	Novi Grad	NE	15	Po+P+4	810,00	30x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

181	Trg sarajevske olimpijade 16, 18, 20	Novi Grad	NE	36	Po+(P+6)+Pot	2.524,54		1985	krov		pokrov salonit djelimično	EPISMONT
182	Trg sarajevske olimpijade 27	Novi Grad	NE	29	Po+P+6	1.400,00	20x16		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
183	Trg sarajevske olimpijade 28, 30	Novi Grad	NE	30	Po+P+4	1.599,20	48x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
184	Trg sarajevske olimpijade 36, 38	Novi Grad	NE	31	Po+P+4	1.707,40	36x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
185	Trg sarajevske olimpijade 4	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840,00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
186	Trg sarajevske olimpijade 6	Novi Grad	NE	15	Po+(P+4)	840,00		1985	krov		pokrov salonit	EPISMONT
187	Voje Dimitrijevića 1	Novi Grad		6	S+2+Pot	370,00	13x17		krov		krov od azbesta	EPISMONT
188	Voje Dimitrijevića 11, 13	Novi Grad		16	S+2+Pot	806,00	13x31		krov		krov od azbesta	EPISMONT
189	Voje Dimitrijevića 3, 5	Novi Grad	NE	19	S+2+Pot	858,00	13x31		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
190	Voje Dimitrijevića 7, 9	Novi Grad		13	S+2+Pot	754,60	13x31		krov		krov od azbesta	SARAJEVOSTAN
191	Voje Dimitrijevića 8, 10	Novi Grad	NE	12	(P+2)+Pot	788,89		1982	krov		pokrov salonit	OKI UPRAVITELJ

4.4. FASADE NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Adija Mulabegovića 13 i 15	Novi Grad	NE	37	Po+(P+8)	2.848,00	15 x 37	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
2	Adija Mulabegovića 2 i 4	Novi Grad	NE	51	Po+(P+8)	2.755,00	15 x 37	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom, sedmom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
3	Adija Mulabegovića 7	Novi Grad		16	Po+(P+8)	1.054,00	15 x 18	1988	fasada	Dio fasade je obložen eternit tablama.	materijal je na bazi azbesta	HETIG
4	Brčanska 10,11	Novi Grad		70	Po+P+8	3.420,00	34x13		fasada		fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Gradačačka 118, 120 i 122	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3.046,00	12 x 36	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	fasada je obložena fasadnim pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Gradačačka 124, 126 i 128	Novi Grad	NE	63	S+(P+5)	3.034,30	12 x 36	1965	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u suterenu, prizemlju, na prvom, drugom, trećem, četvrtom i petom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	fasada je obložena fasadnim pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

7	Hasana Sućeske 3	Novi Grad	NE	33	Po+(P+7)+Pot	2.025,40	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
8	Hasana Sućeske 7	Novi Grad	NE	34	Po+(P+7)+Pot	2.129,80	12x18	1989	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom katu i mansarda 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera b) od udara granate	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
9	Prijedorska 15, 17	Novi Grad	NE	36	Po+P+4	1.776,00	12x35		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	fasada od azbesta	OKI UPRAVITELJ
10	Prijedorska 23, 25 i 27	Novi Grad	NE	54	P+4	2.664,00	10 x 42	1967	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	fasada je obložena salonit pločama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
11	Prijedorska 29, 31, 33	Novi Grad	NE	54	P+3	2.664,00	35,0x10,0	1975	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna manja oštećenja. 3. udari gelera.	azbest cementne ploče	METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
12	Prijedorska 4,6	Novi Grad	NE	36	1+Pr + 4	1.776,00			fasada		azbestna fasada	TIP TOP
13	Senada Mandića Dende 5	Novi Grad	NE	38	Po+(P+8)	1.999,80	15x18	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - u prizemlju, na prvom, drugom, petom i osmom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	dio fasade je obložen eternit tablama. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

5. OPĆINA ILIDŽA

5.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

5.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	15. maj 8,10	Ilidža	NE	8	Pr + 1	328,00	6x10	1984	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
2	Ćamila Marića 24, 26	Ilidža	NE	18	Pr+4	1.440,00	12x9	1989	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
3	Derviš-paše Bajezidagića 6	Ilidža	NE	19	Pr+6	860,00	7x13	1969	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
4	Edhema Eke Džubura 29, 31, 33	Ilidža	NE	46	Pr+4	2.348,00	12x10	1973	krov	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
5	Generala Izeta Nanića 30	Ilidža	NE	4	Pr + 1	216,00	12x18	1961	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
6	Izeta Musića 1, 3	Ilidža	NE	16	Po+(P+2)	896,00	38,5x10,5	1954	kosi krov	1. lako oštećenje krova 2. od udara gelera		EPISMONT
7	Josipa Slavenskog 5	Ilidža		8	P+1	373,00	17x8	1979	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
8	Mustafe Ice Voljevice 2pp, 4, 6pp	Ilidža	NE	14	Pr+3	673,00	10x6	1971	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
9	Put Famosa 19	Ilidža	NE	9	Pr+2	477,00		1979	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
10	Put Famosa 32	Ilidža	NE	19	P+4+Pot	788,00	18x14	1980	kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
11	Put Famosa 32	Ilidža	NE	19	P+4+Pot	788,00	18x14	1980	kosi krov	Teško oštećenje od granate i gelera		FIDGES UPRAVITELJ
12	Reisa ef. Hadžiomerovića 1, 3, 5	Ilidža	NE	21	Po+P+2	1.120,00	11x41		krov	Oštećenje krova i potkova		OKI UPRAVITELJ
13	Reisa ef. Hadžiomerovića 15, 17	Ilidža	NE	8	Pr+1	320,00	6x7,5	1972	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara granata		TIP TOP
14	Stari drum 10, 12	Ilidža	NE	12	P+4+Pot	572,00	24x12	1988	kosi krov	Laka oštećenja od udara gelera		FIDGES UPRAVITELJ
15	Stari drum 18	Ilidža	NE	10	P+4	532,00	10x15	1986	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
16	Stari drum 22	Ilidža	NE	12	P+4	572,00	10x15	1986	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
17	Trg Oteškog bataljona 53	Ilidža	NE	16	P+4	950,00	30x15	1986	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING

5.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	15. maj 4, 6	Ilidža	NE	8	Po+(P+1)	328,00	28,6x8,8	1958	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera Napomena: djelimično sanirano		EPISMONT
2	Ahmada Bošnjaka 1, 3, 5	Ilidža	NE	21	Po+P+2	1.120,00	48x10		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
3	Ahmada Bošnjaka 7, 9, 11	Ilidža	NE	21	Po+P+2	1.145,00	48x10		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
4	Barska 21, 23 i 25	Ilidža	NE	27	P+4	1.581,60	10x42	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) teško oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara granate		HETIG
5	Barska 3, 5, 7 i 27	Ilidža	NE	38	P+4	2.206,30	10x56	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
6	Barska 9 i 11	Ilidža	NE	16	P+4	901,30	10x28	1988	fasada	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje fasade 2. pozicija oštećenja: - na prvom, drugom, trećem i četvrtom katu 3. uzrok oštećenja: a) od udara gelera		HETIG
7	Bosanskih gazija 59, 61	Ilidža	NE	31	Po+P+4	1.385,00	10x36		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Čamila Marića 2, 4, 6	Ilidža	NE	25	Po+P+3+Pot	1.627,20	15x41		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
9	Čamila Marića 14, 16, 18	Ilidža	NE	26	Po+P+3+Pot	1.700,00	15x41		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Čamila Marića 28, 30, 32	Ilidža	NE	30	Po+P+4+Pot	1.630,00	15x37		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
11	Čamila Marića 34, 36, 38	Ilidža	NE	18	Po+P+2	909,00	8x50		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
12	Čamila Marića 8, 10, 12	Ilidža	NE	19	Po+P+2	1.081,00	11x41		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
13	Derviš paše Bajezidagića 20,22	Ilidža	NE	26	S+4	1.116,00	12x31		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
14	Derviš-paše Bajezidagića 8, 10, 12	Ilidža	NE	24	4	1.640,00	12x9	1973	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
15	Dr.Halid bega Hrasnice 4, 6 i Igmanski bataljon 1pp- 13pp	Ilidža	NE	20	Pr+2	904,00	7x10	1971	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprata;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
16	Edhema Eke Džubura 11	Ilidža		7		362,00	23,00x9,0	1950	fasada	1. lako oštećenje. 2. lokalna oštećenja kompletne fasade 3. udari gelera		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ

17	Ejuba Sarajkića 4	Ilidža	NE	44	Po+S+P+10+Pot	2.747,70	18x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata na 5. i 8. spratu		OKI UPRAVITELJ
18	Ejuba Sarajkića 6	Ilidža	NE	46	Po+S+P+10+Pot	2.832,00	18x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 6. spratu		OKI UPRAVITELJ
19	Emira Bogunića Čarlija 22, 24	Ilidža	NE	31	Po+P+4	1.486,00	18x23		fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granate na 4. spratu		OKI UPRAVITELJ
20	Generala Izeta Nanića 30	Ilidža	NE	4	Pr + 1	216,00	12x18	1961	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
21	Hamze Čelenke 38, 40, 44, 46, 48	Ilidža	NE	30	Pr + 4	1.778,00		1985	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
22	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1.040,00	10x7	1964	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera		TIP TOP
23	Izeta Musića 1, 3	Ilidža	NE	16	Po+(P+2)	896,00	38,5x10,5	1954	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na svim etažama 3. od udara gelera		EPISMONT
24	Izeta Musića 7	Ilidža	NE	6	Po+P+2	357,00	24x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
25	Jahijela Fincija 38, 40; Josipa Pančića 21	Ilidža	NE	36	S+P+3+Pot	2.228,00	22x47		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
26	Karima Zaimovića 1, 2, Samira Čatovića Kobre 15	Ilidža	NE	27	S+P+3+Pot	1.465,00	21x26	1986	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
27	Put Famosa 11, 12	Ilidža	NE	13	Pod+2	745,00	6x11	1982	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
28	Put Famosa 13, 14	Ilidža	NE	14	Sut+2	758,00	6x9	1980	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
29	Put Famosa 15, 16	Ilidža	NE	23	Pr+3	900,00	9x12	1981	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
30	Put Famosa 29	Ilidža	NE	20	Pr+4	1.239,00	8x12	1970	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-4.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
31	Put Famosa 9, 10	Ilidža	NE	13	Pr+2	731,00	6x10	1981	fasada	1.vrsta oštećenja: teško oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
32	Ramiza Jašara 1	Ilidža	NE	14	S+P+3+Pot	834,00	11x18	1978	fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
33	Ramiza Jašara 2, 3	Ilidža	NE	26	S+P+3+Pot	1.345,70	17x28	1978	fasada	Teško oštećenje fasade od udara gelera i granata na 1. i 2. spratu		OKI UPRAVITELJ
34	Sabita Užičanina 14, 16, 18	Ilidža	NE	20	Pr+2	854,00	20x10	1969	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-2.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata		TIP TOP
35	Sabita Užičanina 2, 4, 6	Ilidža	NE	21	Po+Pr+2	1.095,00	48x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
36	Sabita Užičanina 28, 30	Ilidža	NE	8	Po+P+1	320,00	10x28		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
37	Šehitluci 1	Ilidža	NE	13	Po+P+2	508,00	24x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
38	Šehitluci 11, 13	Ilidža	NE	40	P+3+Pot	2.655,00	50x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ

39	Šehitluci 25	Ilidža	NE	19	Pr+5	1.298,00		1969	fasada	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje fasade;2. pozicija oštećenja: od 1.-5.sprat;3. uzrok oštećenja: od udara gelera i granata	TIP TOP
40	Šehitluci 3	Ilidža	NE	13	Po+P+2	501,00	24x10		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
41	Vinka Šamarlića 17,19, Karima Zaimovića 14	Ilidža	NE	32	S+P+3+Pot	1.620,30	27x14		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ
42	Zije Krajine 2, 4	Ilidža	NE	28	Po+S+4	1.480,00	14x29		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	OKI UPRAVITELJ

5.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Ilidža nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

5.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Generala Izeta Nanića 30	Ilidža	NE	4	Pr + 1	216,00	12x18	1961	oluci	od udara gelera		TIP TOP
2	Ibrahima Ljubovića 43 pp, 45, 51	Ilidža	NE	21	Pr + 4	1.351,00	15x25	1992	oluci	oštećeni skoro u potpunosti od posljedica gelera		TIP TOP
3	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1.040,00	10x7	1964	balkoni	štete na balkonima od gelera		TIP TOP

5.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Gabarit objekta	Kratki opis devastiranog objekta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Šehitluci 44	Ilidža	1 ulaz	P+1	1960	30 x 10	prilično devastiran objekat
2	Šehitluci 46	Ilidža	1 ulaz	P+1	1960	30 x 10	potpuno devastiran objekat
3	6. april 23	Ilidža	1 ulaz	P+1	1960	30 x 10	potpuno devastiran objekat
4	Dragana Kulidžana 2-10	Ilidža	5 ulaza	P+2	1988	35 x 13	devastirano nekoliko stanova, vanjski otvori i fasada

5.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Abdulaha ef. Kantamirije 4	Ilidža		10	Po+P+2	452,00	19x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
2	Abdulaha ef. Kantamirije 6	Ilidža	NE	8	P+2	383,00	18x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera	krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Barska 21, 23 i 25	Ilidža	NE	27	P+4	1.581,60	10x42	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
4	Barska 3, 5, 7 i 27	Ilidža	NE	38	P+4	2.206,30	10x56	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG

5	Barska 9 i 11	Ilidža	NE	16	P+4	901,30	10x28	1988	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od valovitog salonita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
6	Derviš paše Bajezidagića 7 i 9	Ilidža		30	Po+ (P+3)	1.413,90	14x44	1980	kosi krov	1. vrsta oštećenja: a) lako oštećenje krova 2. uzrok oštećenja: a) od udara gelera	pokrov je od eternita. materijal je na bazi azbesta.	HETIG
7	Ibrahima Ljubovića 43 pp, 45, 51	Ilidža	NE	19	Pr + 4	1.280,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
8	Ibrahima Ljubovića 1, 3pp, 5pp, 7	Ilidža		17	Pr + 4	1.183,00	16,5x16		krov		azbestni krov	TIP TOP
9	Ibrahima Ljubovića 14	Ilidža		8	Sut+3	528,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
10	Ibrahima Ljubovića 18, 20pp	Ilidža		9	Pr+4	599,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
11	Ibrahima Ljubovića 62, 64	Ilidža	NE	31	4	1.040,00	10x7	1964	krov	1.vrsta oštećenja: lako oštećenje krova;2. uzrok oštećenja: od udara gelera	krov od azbesta	TIP TOP
12	Jahijela Fincija 10, 12, 14pp i Samira Čatovića Kobre 39pp, 41	Ilidža		29	Pr+3	1.907,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
13	Jahijela Fincija 16pp, 18, 20pp, 22, 24pp, 26pp, 28pp, 30	Ilidža		24	Pr+3	1.621,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
14	Jahijela Fincija 2pp, 4, 6pp i Samira Čatovića Kobre 33, 37	Ilidža		29	Pr+4	2.014,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
15	Josipa Slavenskog 3	Ilidža		8	P+2	373,00	9x17		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
16	Karima Zaimovića 3 i Samira Čatovića Kobre 29	Ilidža		26	4	1.138,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
17	Put Famosa 17	Ilidža		12	Po+P+2	477,00	24x10		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Put Famosa 27	Ilidža		23	P+3+Pot	1.466,00	25x10		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
19	Put Famosa 30, 31	Ilidža		61	S+4+Pot	2.236,00	40x12		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
20	Samira Čatovića Kobre 25,27pp	Ilidža		8	Pr+1	516,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
21	Vinka Šamarlića 21,23 i Karima Zaimovića 15	Ilidža		31		1.651,00			krov		azbestni krov	TIP TOP
22	Vinka Šamarlića 9,11,13,15	Ilidža		28		1.370,00		1986	krov		azbestni krov	TIP TOP
23	Zujevinska 12,14	Ilidža		10	PO+(P+1)	268,00	12,00x40,0		krov	1. lako oštećenje. 2. udari gelera	azbestni krov-salonit	JOBING

6. OPĆINA HADŽIĆI

6.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

6.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	27. juli 5	Hadžići	NE	4	P+1	280,00	10x15	1961	kosi krov	Lakša oštećenja od udara granata		JOBING
2	27.juli 2	Hadžići		4	P+1	276,00	25x15	1962	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
3	Bjelašnička 66	Hadžići	NE	6	P+2	275,00	10x9	1981	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
4	Džamijska 26, 28	Hadžići	NE	32	P+4	1.119,00	10x15	1958	kosi krov	Teža oštećenja od udara gelera		JOBING
5	Džamijska 29 ,31	Hadžići		16	P+4	817,00	20x10	1979	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera azbestne salonit ploče		JOBING
6	Džamijska 36	Hadžići	NE	40	P+6	2.048,00	15x15	1985	ravni krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
7	Džamijska 37, 39, 41	Hadžići	NE	16	P+2	822,00	10x25	1960	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje azbestne salonit ploče		JOBING
8	Hadželi 120, 122, 124	Hadžići	NE	30	P+3	1.584,00	15x30	1961	ravni krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
9	Hadželi 109	Hadžići	NE	23	P+Vp+4	1.271,00	20x20	1988	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
10	Hadželi 113	Hadžići	NE	21	P+4	1.357,00	15x20	1988	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
11	Hadželi 203	Hadžići		16	P+2	583,00		1986	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera azbest azbestne salonit poče		JOBING
12	Hadželi 241	Hadžići		20	P+5	1.043,00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
13	Hadželi 243	Hadžići		24	P+5	1.281,00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
14	Hadželi 245	Hadžići		22	P+5	1.172,00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
15	Hadželi 247	Hadžići		20	P+5	1.055,00	10x8	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara granata		JOBING
16	Hadželi 63,67	Hadžići		22	P+4	1.320,00	20x9	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
17	Hadželi 69,71	Hadžići		29	P+4	1.537,00	20x9	1983	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
18	Igmanska 1	Hadžići		4	P+2	192,00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
19	Igmanska 11	Hadžići		6	P+2	298,00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
20	Igmanska 30	Hadžići	NE	8	P+2	481,00	10x15	1969	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		JOBING
21	Igmanski put 11	Hadžići	NE	6	(P+1)	312,00	20,1x10,4	1954	kosi krov	1. teško oštećenje krova 2. od udara granate i gelera		EPISMONT
22	Igmanski put 13	Hadžići	NE	6	P+2	328,00	10x15	1969	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata		JOBING
23	Igmanski put 17	Hadžići	NE	6	P+2	320,00	10x15	1969	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
24	Igmanski put 2	Hadžići		6	P+2	296,00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
25	Igmanski put 21	Hadžići		4	P+2	308,00	10x15	1969	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
26	Igmanski put 6	Hadžići	NE	6	P+2	320,00	10x15	1969	kosi krov	Teška oštećenja od udara granata i gelera		JOBING
27	Mrđana Đoke 60	Hadžići	NE	4	P+1	163,00	10x15	1968	kosi krov	Lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
28	Novo Naselje II 11, 12, 13, 14	Hadžići	NE	27	P+2+Po	1.428,00	15x20	1988	kosi krov	teška oštećenja od udara granata		JOBING
29	Novo Naselje II 15,16,17	Hadžići	NE	15	P+1+Po	932,00	17x9	1988	kosi krov	teška oštećenja od udara granata		JOBING

6.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	27. juli 5	Hadžići	NE	4	P+1	280,00	10x15	1961	fasada	Teška oštećenja od udara granata i gelera Prizemlje i dalje		JOBING
2	27. juli 5, 7 9, 11	Hadžići	NE	4	P+1	224,00	10x15	1958	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
3	27.juli 2	Hadžići		4	P+1	276,00	25x15	1962	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
4	27.juli 4	Hadžići		15	P+5	585,00	20x10	1972	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
5	Džamijska 18	Hadžići	NE	12	P+4	860,00	10x15	1986	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
6	Džamijska 16	Hadžići	NE	11	P+4	650,00	10x10	1986	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
7	Džamijska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	Hadžići		26	P+3	1.536,00	15x35	1958	fasada	Lakša oštećenje od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
8	Džamijska 20, 22	Hadžići	NE	21	P+4	948,00	10x20	1986	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
9	Džamijska 26, 28	Hadžići	NE	32	P+4	1.119,00	10x15	1958	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
10	Džamijska 29 ,31	Hadžići		16	P+4	817,00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
11	Džamijska 37, 39, 41	Hadžići	NE	16	P+2	822,00	10x25	1960	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
12	Džamijska 53, 55	Hadžići	NE	12	P+2	546,00	10x15	1961	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
13	Džamijska 57, 59, 61	Hadžići	NE	18	P+2	1.628,00	10x20	1969	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		METAL - EXPORT-UPRAVITELJ
14	Džamijska 63, 65	Hadžići	NE	30	P+4	1.305,00	15x30	1961	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		HETIG
15	Hadželi 120, 122, 124	Hadžići	NE	30	P+3	1.584,00	15x30	1961	fasada	Lakša oštećenja od udara gelera Prizemlje i dalje		JOBING
16	Hadželi 143A	Hadžići	NE	18	P+5	1.083,00	15x30	1989	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
17	Hadželi 157	Hadžići	NE	26	P+5	1.060,00	15x20	1988	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
18	Hadželi 163	Hadžići	NE	23	P+5	1.168,00	10x15	1988	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
19	Hadželi 165, 167, 169, 171	Hadžići	NE	55	P+4	3.527,00	15x40	1987	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING
20	Hadželi 241	Hadžići		20	P+5	1.043,00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje		JOBING
21	Hadželi 243	Hadžići		24	P+5	1.281,00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje		JOBING
22	Hadželi 245	Hadžići		22	P+5	1.172,00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje		JOBING
23	Hadželi 247	Hadžići		20	P+5	1.055,00	10x8	1983	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje		JOBING
24	Hadželi 73	Hadžići	NE	23	P+4	1.494,00	10x10	1981	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje		JOBING

25	Hadželi 75	Hadžići	NE	24	P+4	1.615,00	10x10	1981	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
26	Igmanska 1	Hadžići		4	P+2	192,00	10x15	1969	fasada	lakša oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
27	Igmanska 2, 4	Hadžići	NE	43	P+4	2.047,00	25x15	1990	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
28	Igmanska 8, 12, 14	Hadžići	NE	63	P+5	2.716,00	35x15	1981	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
29	Igmanski put 11	Hadžići	NE	6	(P+1)	312,00	20,1x10,4	1954	fasada	1. lako oštećenje fasade 2. na prizemlju i prvom katu 3. od udara gelera	EPISMONT
30	Novo Naselje II 11, 12, 13, 14	Hadžići	NE	27	P+2+Po	1.428,00	15x20	1988	fasada	Teška oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
31	Novo Naselje II 15,16,17	Hadžići	NE	15	P+1+Po	932,00	17x9	1988	fasada	teška oštećenja od udara granata prizemlje i dalje	JOBING
32	Trg Zlatnih ljiljana 11, 13	Hadžići		35	P+4	1.518,00	15x30	1987	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	JOBING
33	Zlatnih ljiljana 11, 13	Hadžići	NE	35	P+4	1.518,00	15x30	1987	fasada	Lakša oštećenja od udara granata Prizemlje i dalje	EPISMONT
34	Žunovačak 5,11	Hadžići		41	P+5	2.002,00	35x15	1990	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje	OKI UPRAVITELJ
35	Žunovačka 14	Hadžići	NE	12	Po+P+4	484,00	14x13		fasada	lako oštećenje fasade od udara gelera	JOBING

6.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Hadžići nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

6.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

Napomena: Na području općine Hadžići nisu prijavljene zgrade koje su devastirane usljed ratnih dejstava.

7. OPĆINA VOGOŠĆA

7.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

7.1.1. KROVOVI

Napomena: Na području općine Vogošća nisu prijavljene zgrade čiji krovovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

7.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Feriza Merzuka 5	Vogošća	NE	8	P+3	366,00	10x10	1969	fasada	Teška oštećenja od udara gelera i granataPrizemlje i dalje		JOBING
2	Feriza Merzuka 5	Vogošća	NE	8	Po+P+3	373,00	20x10		fasada	Teško oštećenje fasade od udara granate i gelera		OKI UPRAVITELJ
3	Igmanska 50	Vogošća	NE	31	Po+P+4	1.054,00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
4	Igmanska 58	Vogošća	NE	27	Po+P+4	986,00	18x15		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
5	Jošanička 10, 12	Vogošća	NE	32	S+P+4+Pot	1.488,00	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
6	Jošanička 2, 4	Vogošća	NE	32	S+P+4+Pot	1.501,00	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
7	Jošanička 6, 8	Vogošća	NE	33	S+P+4+Pot	1.501,00	26x11		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
8	Samira Gradišića 4	Vogošća	NE	21	S+P+4	986,00	18x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
9	Spasoje Blagovčanina 35	Vogošća	NE	33	Po+P+6	1.609,00	20x13		fasada	Lako oštećenje fasade od udara gelera		OKI UPRAVITELJ
10	Vogošćanski odred 54,56	Vogošća		8	P+1	310,00	20x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
11	Vogošćanski odred 7	Vogošća		8	P+2	368,00	15x10	1979	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING

7.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Vogošća nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

7.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

Napomena: Na području općine Vogošća nisu prijavljene zgrade koje su devastirane usljed ratnih dejstava.

7.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift , drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Brače Kršo 1	Vogošća		12	Po+P+3	792,00	23x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
2	Brače Kršo 12, 13, (PP14)	Vogošća		18	Po+P+3+Pot	1.376,00	27x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
3	Brače Kršo 16, 17, (PP15,18,19,20,21,22,23,24)	Vogošća		24	Po+P+3+Pot	1.089,00	25x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
4	Brače Kršo 2	Vogošća		12	Po+P+3	776,00	21x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
5	Brače Kršo 26, 29, (PP25,27,28)	Vogošća		20	Po+P+3+ Pot	1.223,00	23x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
6	Brače Kršo 3	Vogošća		16	Po+P+4	1.065,00	21x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
7	Brače Kršo 30, 31	Vogošća		20	Po+P+4	1.200,00	23x15		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
8	Brače Kršo 35, 36, (PP32,33,34)	Vogošća		32	S+P+5	1.852,00	20x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
9	Brače Kršo 37, 38	Vogošća		25	S+P+5	1.415,00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
10	Brače Kršo 39, 40	Vogošća		29	S+P+5	1.415,00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

11	Braće Kršo 4	Vogošća	17	Po+P+4	1.121,40	21x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
12	Braće Kršo 41, 44	Vogošća	23	S+P+4	1.386,00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
13	Braće Kršo 42, 43	Vogošća	32	Po+P+5	1.898,00	30x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
14	Braće Kršo 45, 46	Vogošća	25	S+P+5	1.464,00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
15	Braće Kršo 47, 48	Vogošća	23	S+P+5	1.386,00	24x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
16	Braće Kršo 49	Vogošća	12	S+P+5	726,00	14x12		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
17	Braće Kršo 5, 6, (PP7)	Vogošća	19	Po+P+3+Pot	1.263,00	27x14		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ
18	Braće Kršo 8, 9, 10, 11	Vogošća	38	Po+P+3+Pot	2.306,00	46x13		krov		krov od azbesta	OKI UPRAVITELJ

8. OPĆINA ILIJAŠ

8.1. OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA OŠTEĆENJIMA USLJED RATNIH DEJSTAVA

8.1.1. KROVOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Bosanski put 241	Ilijaš		4	P+1	162,00	8x7	1965	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
2	Ivana Franje Jukića 22,24,26,28	Ilijaš		24	P+3	720,00	20x10	1975	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
3	Ivana Franje Jukića 30,32,34,36	Ilijaš		24	P+3	672,00	20x10	1975	kosi krov	lakša oštećenja od udara gelera		JOBING
4	Srednje zgrada ulaz br. 14 - stara škola	Ilijaš		6	Pr+1			1959	Drveni četvorovodni krov	Krovni pokrov, oluci i limeni opšavi, te djelimična sanacija drvene krovne konstrukcije kao i djelimična zamjena drvenog potkova i čeone daske i obrada dimnjaka		
5	Srednje zgrada ulaz br.51	Ilijaš		4	Pr+1			1959	Drveni četvorovodni krov	Krovni pokrov, oluci i limeni opšavi, te djelimična sanacija drvene krovne konstrukcije kao i djelimična zamjena drvenog potkova i čeone daske i obrada dimnjaka		

8.1.2. FASADE

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Ivana Franje Jukića 22,24,26,28	Ilijaš		24	P+3	720,00	20x10	1975	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
2	Ivana Franje Jukića 30,32,34,36	Ilijaš		24	P+3	672,00	20x10	1975	fasada	lakša oštećenja od udara gelera prizemlje i dalje		JOBING
3	126 Ilijaške brigade/zgrada ulaz br. 61-63	Ilijaš	NE	36	Ulaz 61 (Pr +6) Ulaz 63 (Pr + 4)			1986	fasada	Djelimično rušenje fasadne obloge od crvene fasadne cigle nastalih od udara granata (fasadni zidovi u fazi obrušavanja), te ponovno oblaganje fasadnom opekam sa termoizolacijom između zidova.		
4	126 Ilijaške brigade zgrada ulaz br. 32-34	Ilijaš	NE	18	Po+Pr+2			1962	fasada	Djelimično krpljenje rupa nastalih od gelera granata, ljepljenjem termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenje fasade u boji.		
5	126 Ilijaške brigade zgrada ulaz br. 40-42	Ilijaš	NE	18	Po+Pr+2			1962	fasada	Djelimično krpljenje rupa nastalih od gelera granata, ljepljenjem termike debljine 10 cm, završna obrada nanošenjem ljepila sa pvc mrežicom i nanošenje fasade u boji.		

8.1.3. LIFTOVI

Napomena: Na području općine Ilijaš nisu prijavljene zgrade čiji liftovi imaju oštećenja usljed ratnih dejstava.

8.1.4. OSTALI ZAJEDNIČKI DIJELOVI

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Ivana Franje Jukića br.16	Ilijaš		12	Po+Pr+2			1961	Sanacija kompletnog stubišta	Malterisanje oštećenih zidnih ploha sa završnom obradom te razvod i osvjetljenje stubišta		

8.2. DEVASTIRANI OBJEKTI USLJED RATNIH DEJSTAVA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Godina izgradnje	Vrsta krova (kosi, ravni ili kombinovani)	Kratki opis oštećenja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Braće Trebinjca br.1	ILJAŠ	4	Po+Pr+1	1912	Drveni dvovodni krov	Po urađenom glavnom projektu za sanaciju zgrade uraditi izmjenu komplet krovne konstrukcije sa pokrovom i svim limarskim radovima, zamjena vanjske stolarije, rekonstrukcija stubišnog i podrumskog dijela zgrade, izrada podzida, hidroizolacije i zaštite zidova u zemlji na podrumskoj etaži, izrada trotoara i pristupnih staza te izrada nove termo fasade, rad na vodovodnoj, kanalizacionoj i elektro zajedničkoj mreži.

8.3. KROVOVI NA BAZI AZBESTA

r/b	Adresa zgrade	Općina	Zgrada pod zaštitom DA/NE	Broj posebnih dijelova	Spratnost	Ukupna korisna površina posebnih dijelova	Gabarit objekta	Godina izgradnje	Oštećeni zajednički dio (ravni krov, kosi krov, fasada, lift, drugo)	Kratki opis oštećenja	Napomena	UPRAVITELJ
1	Hašima Spahića 2, 4	Ilijaš		18	(P+2)	897,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
2	Kakanjska 11	Ilijaš		4	(P+1)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
3	Kakanjska 3	Ilijaš		4	(P+1)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT
4	Kakanjska 5	Ilijaš		4	(P+1)	298,00		1982	krov		pokrov salonit	EPISMONT

NAPOMENA

Vlada Kantona Sarajevo će donijeti Odluku o načinu sanacije objekata kolektivnog stanovanja oštećenih usljed ratnih dejstava Kantona Sarajevo. Sanacija fasada objekata kolektivnog stanovanja vrši se putem Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo („OMASOVLJENJE“) ili eventualno nekim drugim modelom finansiranja.

MINISTAR

Damir Filipović, MA prava



web: <http://mpz.ks.gov.ba>
 e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba
 Tel: + 387 (0) 33 562-029,
 Fax: + 387 (0) 33 562-031
 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

